



การเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษากระบวนการพ่นสีฝุ่นในโรงงานผลิตดีสก์เบรก



โดย
นายประเสริฐ บุญรอด

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม แผน ก แบบ ก 1 ปริญญามหาบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการจัดการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2562

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

การเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษากระบวนการพ่นสีฝุ่นในโรงงานผลิตดีสก์เบรก



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม แผน ก แบบ ก 1 ปริญญามหาบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการจัดการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2562

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

MAINTENANCE EFFICIENCY IMPROVEMENT FOR POWDER COATING PROCESS
IN DISC BRAKE FACTORY



By
MR. Prasert BOONROD

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for Master of Engineering (ENGINEERING MANAGEMENT)
Department of INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT
Graduate School, Silpakorn University
Academic Year 2019
Copyright of Graduate School, Silpakorn University

61405309 : การจัดการงานวิศวกรรม แผน ก แบบ ก 1 ปริญญามหาบัณฑิต

คำสำคัญ : การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน, การบำรุงรักษาเชิงทวีผลโดยรวม, เวลาเฉลี่ยระหว่างการเสียหาย, เวลาเฉลี่ยในการซ่อมแซม

นาย ประเสริฐ บุญรอด: การเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษากระบวนการพ่นสีฝุ่นในโรงงานผลิตดีสก์เบรก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย์ ดร. ประจวบ กลุ่มจิตร

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของเครื่องพ่นสีดีสก์เบรกเพื่อเพิ่มเวลาเฉลี่ยระหว่างการเสียหายหรือ MTBF (Mean time between failures) ของบริษัทผลิตผ้าเบรกแห่งหนึ่ง จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า มีแนวโน้มของระยะเวลาเฉลี่ยระหว่างการเสียหายที่เครื่องจักรใช้งานลดลงในช่วงต้นปี 2562 ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน มีค่าเฉลี่ยระหว่างการเสียหายหรือ MTBF เท่ากับ 146 ชั่วโมงต่อเดือน จึงนำหลัก TPM หรือการบำรุงรักษาเชิงทวีผลโดยรวม (Total Productive Maintenance) มาปรับใช้ด้วยกัน 4 เสาหลักได้แก่ 1.การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Specific Improvement) 2.การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) 3.การบำรุงรักษาตามแบบแผน (Planned Maintenance) และ 4.การศึกษาและฝึกอบรม (Education/Training) ทำให้เครื่องจักรมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ หลังจากการปรับปรุงพบว่า ค่าเวลาเฉลี่ยในการซ่อมแซม หรือ MTTR มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม โดยก่อนปรับปรุงค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20 นาทีต่อเดือน หลังปรับปรุงค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17 นาทีต่อเดือน หรือเพิ่มขึ้น 15% และค่าเวลาเฉลี่ยระหว่างการเสียหาย หรือ MTBF มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม โดยก่อนปรับปรุงค่าเฉลี่ยเท่ากับ 146 ชั่วโมง/เดือน หลังปรับปรุงค่าเฉลี่ยเท่ากับ 177 ชั่วโมง/เดือน หรือเพิ่มขึ้น 21 %

61405309 : Major (ENGINEERING MANAGEMENT)

Keyword : Preventive Maintenance, Total Productive Maintenance, Mean time between failures, Mean time to repair

MR. PRASERT BOONROD : MAINTENANCE EFFICIENCY IMPROVEMENT FOR POWDER COATING PROCESS IN DISC BRAKE FACTORY THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR PRACHUAB KLOMJIT, Ph.D.

The purpose of this research was developing preventive maintenance plan for Powder Coating machine to increase the mean time between failures or MTBF of the Brake Lining Factory. From the initial study, it found that the values of mean time between failures tended to decrease. In the beginning of the year 2019 from January – June the mean time between failures was 146 hours per month. Thus, applied Total Productive Maintenance or TPM together with 4 pillars as follows 1. Specific Improvement 2. Autonomous Maintenance 3. Planned Maintenance and 4. Education/Training. That could make the machine more efficient. The results showed in values of the mean time to repair. The trend was decreasing in July - December, before improvement the average to 20 minute per month. After improvement, the average was 17 minute per month or an decrease of 15%. And the mean time between failures. The trend was increasing in July - December, before improvement the average to 146 hours per month. After improvement, the average was 177 hours per month or an increase of 21%

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษากระบวนการพ่นสีฝุ่นในโรงงานผลิต ดิสก์เบรก สามารถสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพราะได้รับความช่วยเหลือ คำแนะนำ และคำปรึกษาตลอดจน ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการทำวิจัย การเขียนรายงานวิจัย และบทความวิจัยจากรอง ศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ กล่อมจิตร ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมการทำวิทยานิพนธ์เล่มนี้ รวมทั้งประธานกรรมการสอบ ดร.สิทธิชัย แซ่เหล่ม และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระพี กาญจนะ ที่ได้ร่วมให้คำแนะนำเพิ่มเติมทำให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีความถูกต้องสมบูรณ์มากขึ้น นอกจากนี้ยังได้รับความรู้และคำแนะนำจาก ดร.บรรพต หอบรรลือกิจ ซึ่งผู้วิจัยจึงถือโอกาสกราบ ขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

อนึ่ง ขอขอบคุณบริษัทธนศึกษา คณะผู้บริหารตลอดจนพนักงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ให้ คำแนะนำ การระดมความคิดเห็น ความช่วยเหลือในการดำเนินงานและมีความร่วมมือในการศึกษา ทดลองเป็นอย่างดี ส่งผลให้การทำวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณครอบครัวของข้าพเจ้า ที่เป็นกำลังใจและช่วยเหลือในทุก ๆ สิ่ง อย่างตลอดมา ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านและมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันจนทำให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วิทยานิพนธ์เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจไม่มากนักน้อย จึงขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมา ณ ที่นี้ ด้วย

ประเสริฐ บุณรอด

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญตาราง.....	ฌ
สารบัญรูปภาพ.....	ญ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	4
1.3 ขอบเขตของการวิจัย.....	4
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	4
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	5
2.1 ระบบเบรก.....	5
2.2 การบำรุงรักษาที่ทุกคนมีส่วนร่วม.....	7
2.3 ระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียหายและค่าเวลาเฉลี่ยในการซ่อมแซม	11
2.4 เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด.....	13
2.5 แนวคิดเรื่องการจัดการสต็อกคงคลังและจุดสั่งซื้อ	17
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	19
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย.....	6
3.1 ศึกษาข้อมูลของบริษัท	23
3.2 เก็บรวบรวมข้อมูลประวัติการซ่อมบำรุงของเครื่องจักร	25

3.3 วิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ	26
3.4 กำหนดแนวทางและออกแบบการบำรุงรักษาเครื่องจักร	37
3.5 ดำเนินการทดลอง	41
3.6 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานก่อนและหลังปรับปรุง	41
3.7 สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ	41
บทที่ 4 ผลการทดลอง.....	37
4.1 ผลการดำเนินงานการปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Specific Improvement).....	37
4.2 การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance).....	43
4.4 ผลการศึกษาและฝึกอบรม (Education/Training).....	49
4.5 ผลค่าควบคุม MTTR.....	50
4.6 ผลค่าควบคุม MTBF.....	51
บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ.....	37
5.1 สรุปผลการดำเนินงาน.....	37
5.2 วิจัยรณผลการศึกษา.....	37
5.3 ข้อเสนอแนะ.....	54
รายการอ้างอิง	55
ประวัติผู้เขียน.....	58

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบเครื่องจักรที่มีจำนวนครั้งในการ Break down สูง.....	26
ตารางที่ 2 การควบคุมค่า MTTR เครื่องพ่นสีดีสก์เบรก ปี 2561.....	27
ตารางที่ 3 การควบคุมค่า MTTR เครื่องพ่นสีดีสก์เบรก ปี 2562.....	28
ตารางที่ 4 การควบคุมค่า MTBF เครื่องพ่นสีดีสก์เบรก ปี 2561.....	29
ตารางที่ 5 การควบคุมค่า MTBF เครื่องพ่นสีดีสก์เบรก ปี 2562.....	30
ตารางที่ 6 ข้อมูลอาการขัดข้องของเครื่องพ่นสีดีสก์เบรก ปี 2562.....	31
ตารางที่ 7 สรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเวลาในการซ่อมแซมนาน.....	35
ตารางที่ 8 สรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการ Break down เครื่องพ่นสี.....	36
ตารางที่ 9 การดำเนินงาน 8 เสาหลักตามหลักของ TPM.....	38
ตารางที่ 10 ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา.....	37
ตารางที่ 11 การพิจารณาระดับความพร้อมของแนวทางการแก้ปัญหา.....	38
ตารางที่ 12 การจัดกลุ่มของปัญหาตามหลักของ TPM.....	39
ตารางที่ 13 หัวข้อการปรับปรุงเฉพาะเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม.....	43
ตารางที่ 14 การตรวจเช็คและการบำรุงรักษาเครื่องจักร.....	44
ตารางที่ 15 รายละเอียดการสำรองอะไหล่เครื่องอบพ่นสีดีสก์เบรก.....	48

สารบัญรูปภาพ

	หน้า
รูปที่ 1 กราฟการควบคุม MTTR ปี 2562	2
รูปที่ 2 กราฟการควบคุม MTBF ปี 2562	2
รูปที่ 3 กราฟพาเรโต้แสดงจำนวนครั้งการ Break down ของเครื่องจักร ปี 2562	3
รูปที่ 4 ดิสก์เบรก (Disc Brake).....	6
รูปที่ 5 ทรัมเบรก (Drum Brake).....	6
รูปที่ 6 การดำเนินการผ่าน 8 เสาหลัก	10
รูปที่ 7 ภาพแสดงตัวอย่างแบบฟอร์ม Check Sheet	13
รูปที่ 8 ภาพแสดงตัวอย่าง Pareto Diagram	14
รูปที่ 9 ภาพแสดงตัวอย่าง Graph.....	14
รูปที่ 10 ภาพแสดงโครงสร้างแผนภาพก้างปลา	15
รูปที่ 11 ภาพแสดงตัวอย่าง Scatter Diagram	15
รูปที่ 12 ภาพแสดงตัวอย่าง Control Chart.....	16
รูปที่ 13 ภาพแสดงตัวอย่าง ฮิสโตแกรม (Histogram)	16
รูปที่ 14 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย.....	6
รูปที่ 15 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของบริษัท	23
รูปที่ 16 ผังกระบวนการผลิตผ้าเบรกดิสก์เบรกส่วนที่ศึกษา	24
รูปที่ 17 เครื่องพ่นสีดิสก์เบรก	24
รูปที่ 18 กราฟพาเรโต้แสดงจำนวนครั้งการ Break down ของเครื่องจักร ปี 2562	25
รูปที่ 19 กราฟแสดงการควบคุมค่า MTTR เครื่องพ่นสีดิสก์เบรก ปี 2561	27
รูปที่ 20 กราฟแสดงการควบคุมค่า MTTR เครื่องพ่นสีดิสก์เบรก ปี 2562	28
รูปที่ 21 กราฟแสดงการควบคุมค่า MTBF เครื่องพ่นสีดิสก์เบรก ปี 2561	29

รูปที่ 22 กราฟแสดงการควบคุมค่า MTBF เครื่องพ่นสีดีสก์เบรก ปี 2562	30
รูปที่ 23 กราฟพารेटโต้แสดงเวลาซ่อมแซมเครื่องพ่นสีดีสก์เบรกแต่ละสาเหตุ ปี 2562.....	33
รูปที่ 24 กราฟพารेटโต้แสดงสาเหตุการขัดข้องของเครื่องพ่นสีดีสก์เบรก ปี 2562.....	33
รูปที่ 25 การประชุมทีม TPM เพื่อวิเคราะห์ปัญหาอาการขัดข้องของเครื่องจักร	34
รูปที่ 26 แผนภูมิเหตุและผลในการหาสาเหตุของปัญหาเวลาใช้ในการซ่อมแซมนาน	34
รูปที่ 27 แผนภูมิเหตุและผลในการหาสาเหตุของปัญหาการ Break down เครื่องพ่นสี	36
รูปที่ 28 แผนการดำเนินงานการปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Specific Improvement)	39
รูปที่ 29 แผนการดำเนินงานการบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance).....	40
รูปที่ 30 แผนการดำเนินงานการบำรุงรักษาตามแบบแผน (Planned Maintenance)	40
รูปที่ 31 แผนการดำเนินงานการศึกษาและฝึกอบรม (Education/Training).....	40
รูปที่ 32 มอเตอร์ก่อนปรับปรุง	37
รูปที่ 33 มอเตอร์หลังปรับปรุง.....	37
รูปที่ 34 สายพานก่อนปรับปรุง.....	43
รูปที่ 35 สายพานหลังปรับปรุง.....	43
รูปที่ 36 Work Instructions (WI) การทำความสะอาดตู้พ่นสีดีสก์เบรก	43
รูปที่ 37 Work Instructions (WI) การทำความสะอาดหัวพ่นสี.....	43
รูปที่ 38 Work Instructions (WI) การทำความสะอาดถังพ่นสี	44
รูปที่ 39 การทดสอบอุณหภูมิ.....	46
รูปที่ 40 ผลการทดสอบอุณหภูมิ	47
รูปที่ 41 อุปกรณ์อ่านค่าความเร็วสายพานในตัวควบคุม	47
รูปที่ 42 หน้าจอแสดงค่าโปรแกรมการพ่นสี	47
รูปที่ 43 Work Instructions (WI) การปฏิบัติงาน	49
รูปที่ 44 อบรมให้ความรู้ช่างซ่อมบำรุง	50
รูปที่ 45 กราฟการควบคุมค่า MTTR เครื่องพ่นสีดีสก์เบรก ก่อนปรับปรุง	50

รูปที่ 46 กราฟการควบคุมค่า MTTR เครื่องพ่นสีดีสก์เบรก หลังปรับปรุง..... 51

รูปที่ 47 กราฟการควบคุมค่า MTBF เครื่องพ่นสีดีสก์เบรก ก่อนปรับปรุง 51

รูปที่ 48 กราฟการควบคุมค่า MTBF เครื่องพ่นสีดีสก์เบรก หลังปรับปรุง..... 52



บทที่ 1

บทนำ


1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย

ปัจจุบันมีการสนับสนุนการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนแบบใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมากขึ้น มีแนวโน้มผลักดันให้มีการผลิตรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมมากขึ้น (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2560) ที่ผ่านมามีออกมาตราการส่งเสริมการลงทุนที่อาจเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วน จากทิศทางแนวโน้มอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ถึงเวลาแล้วที่ผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ควรให้ความสำคัญและติดตามกระแสธุรกิจ เพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งระยะอันใกล้และในอนาคตอีกไม่กี่ปีต่อจากนี้ไป

ในตลาดชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีการใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ และเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นนี้ อาจกลายเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจใหม่ ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับการเติบโต ทำให้ผู้ประกอบการมองเห็นการพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น บริษัทกรณีศึกษามีการจัดการทั้งด้านคน แรงงาน และเครื่องจักร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ที่ผ่านมามีปัญหาฝ่ายบำรุงรักษาของบริษัทมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาอาการขัดข้องของเครื่องจักรหลังจากที่มีการหยุดชะงักหรือเสียหายของเครื่องจักรส่งผลให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงค่อนข้างที่สูงและทำให้สูญเสียเวลาในการผลิตเนื่องจากต้องหยุดเครื่องจักรเพื่อแก้ไขอาการขัดข้อง ซึ่งในปัจจุบันฝ่ายบำรุงรักษามีเป้าหมายที่จะดูแลทรัพยากรสนับสนุนการผลิตและเครื่องจักรให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่ต่ำ แต่แนวโน้มอุตสาหกรรมถูกปรับเปลี่ยนไปจากรูปแบบเดิมที่มุ่งเน้นจากการใช้แรงงานสู่ความเป็นอัตโนมัติมากขึ้น ทำให้ประสิทธิภาพการบำรุงรักษามีความสำคัญและกลายเป็นอาวุธสำคัญในการแข่งขันธุรกิจ

จากปัญหาที่พบในหน่วยวัดประสิทธิภาพเครื่องจักรด้านการวัดระยะเวลาเฉลี่ยในการซ่อมแซมหรือ MTTR (Mean Time To Repair) ในปี 2562 ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน มีค่าเกินค่าควบคุมจากเป้าหมายของบริษัทที่ควรใช้เวลาเฉลี่ยในการซ่อมแซมหรือ MTTR ไม่เกิน 60 นาทีต่อครั้งต่อเดือน ดังรูปที่ 1


กราฟการควบคุม MTTR ปี 2562



รูปที่ 1 กราฟการควบคุม MTTR ปี 2562


สำหรับด้านระยะเวลาเฉลี่ยที่เครื่องจักรใช้งานได้ก่อนการเสียหายหรือ MTBF (Mean Time Between Failure) ซึ่งในปี 2562 ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน มีค่าไม่ถึงค่าควบคุมตามเป้าหมายของบริษัทที่ควรมีระยะเวลาเฉลี่ยที่เครื่องจักรใช้งานได้ก่อนการเสียหายหรือ MTBF เกิน 1,000 ชั่วโมงในแต่ละเดือน ดังรูปที่ 2

กราฟการควบคุม MTBF ปี 2562



รูปที่ 2 กราฟการควบคุม MTBF ปี 2562

และยังพบอีกว่าปัญหาการขัดข้องของเครื่องจักร (Break down) ในปี 2562 ส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับเครื่องยิงทรายก้ามเบรก (PMK-001) เครื่องพ่นสีดีสก์เบรก (MK-042) และเครื่องยิงทรายดีสก์เบรก (PH-01) ตามลำดับ ดังรูปที่ 3 ซึ่งในกระบวนการผลิตดีสก์เบรกมียอดการผลิตสูงทำให้เครื่องจักรมีความสำคัญกับกระบวนการผลิตเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกระบวนการพ่นสีฝุ่นซึ่งมีเครื่องพ่นสีดีสก์เบรกเป็นเครื่องจักรหลักและมีเครื่องจักรเพียงเครื่องเดียวในสายการผลิตจึงได้มีการศึกษาข้อมูลการซ่อมแซมเครื่องจักรพบว่า มีปัญหาการขัดข้องของเครื่องจักรอยู่บ่อยครั้งทำให้ค่าเฉลี่ยระหว่างการเสียหายหรือ MTBF มีแนวโน้มลดลงในปี 2562 ซึ่งอาจจะเกิดจากขาดประสิทธิภาพในการบำรุงรักษาเครื่องจักร



รูปที่ 3 กราฟพาร์เรโต้แสดงจำนวนครั้งการ Break down ของเครื่องจักร ปี 2562

ซึ่งในลักษณะของปัญหาเช่นนี้ได้มีผู้ศึกษาและคิดค้นวิธีการแก้ไขปัญหาลแล้วคือ เกษม (เกษม รุ่งเรือง, 2552) ญาณวิป (ญาณวิป จิตรหาญ, 2553) ชีระศักดิ์ (ชีระศักดิ์ พรหมเสน, 2556) ภาคินัย และเกรียงไกร (ภาคินัย มนปรานีต & เกรียงไกร ไวกาญจน์, 2555) ชีรพงษ์ (ชีรพงษ์ ชันทอง, 2558) ภิรม (ภิรม พรประเสริฐ, สุทธิดา การะเวก, กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทรโรภาส, & ปวิณญดา บุญรัมย์, 2560) และจันทร์ทา (จันทร์ทา นาควชิตรระกูล & มาโนช จันทร์ครุฑ, 2558) ได้นำหลักการบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance : TPM) มาใช้ในการแก้ไขปัญหาของเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรและเพิ่มเวลาเฉลี่ยระหว่างการเสียหาย (Mean Time Between Failure : MTBF)

ดังนั้นจึงนำหลักการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารการผลิต โดยมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ของการบำรุงรักษามาใช้กับเครื่องพ่นสี

ดิสก์เบรกเพื่อการเพิ่มเวลาเฉลี่ยระหว่างการเสียหายของเครื่องจักร การควบคุมต้นทุนและการพัฒนาไปสู่นวัตกรรม

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.2.1 เพื่อสามารถวิเคราะห์อาการผิดปกติและผลกระทบของความเสียหายของเครื่องฟั่นสีดิสก์เบรกได้

1.2.2 เพื่อจัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันของเครื่องฟั่นสีดิสก์เบรก

1.2.3 เพื่อเพิ่มเวลาเฉลี่ยระหว่างการเสียหายของเครื่องฟั่นสีดิสก์เบรก

1.3 ขอบเขตของการวิจัย

1.3.1 ศึกษาข้อมูลของเวลาเฉลี่ยระหว่างการเสียหายของเครื่องฟั่นสีดิสก์เบรกปี 2561 และปี 2562 ตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน

1.3.2 ศึกษาข้อมูลเครื่องฟั่นสีดิสก์เบรกในกระบวนการผลิตดิสก์เบรก

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 ทำให้สามารถวิเคราะห์อาการผิดปกติและหาสาเหตุของความเสียหายของเครื่องฟั่นสีดิสก์เบรก

1.4.2 สามารถเพิ่มเวลาเฉลี่ยระหว่างการเสียหายของเครื่องฟั่นสีดิสก์เบรกได้

1.4.3 มีการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

1.4.4 สามารถเป็นเครื่องจักรต้นแบบในการพัฒนาสู่การบำรุงรักษาเชิงนวัตกรรม

1.4.5 สามารถลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาได้

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง


สำหรับงานวิจัยนี้เป็นการหลักการบำรุงรักษาวิผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม หรือ TPM (Total Productive Maintenance) มาปรับใช้กับเครื่องฟั่นสีดีสก์เบรก ดังนั้นการศึกษาของทฤษฎีเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าวจะต้องมีการศึกษาถึงปัญหาที่ละเอียดและเลือกเครื่องมือในการแก้ปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง โดยทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนี้จะประกอบไปด้วย

- ระบบเบรก
- การบำรุงรักษาวิผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance : TPM)
- เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด (QC 7 Tools)
- งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ระบบเบรก (Braking System) (บริษัท สำโรงผ้าเบรก จำกัด, 2562)

ระบบเบรกมีหน้าที่ชะลอความเร็วของรถหรือทำให้รถหยุดตามความต้องการของผู้ขับรถ ส่วนใหญ่ในปัจจุบันใช้การถ่ายทอดแรงเหยียบ ที่แป้นเบรกไปถึงตัวอุปกรณ์หยุดล้อด้วยระบบไฮดรอลิก (Hydraulic) ในขณะที่เราเหยียบเบรกลงที่แป้นเบรก แรงเหยียบนี้จะถูกส่งไปที่แม่ปั้มน้ำมันเบรก (Master Cylinder) เพื่อทำหน้าที่อัดแรงดันน้ำมันเบรกออกไปตามท่อน้ำมันเบรกผ่านวาล์วแยกส่วนน้ำมันเบรกไปจนถึงตัวเบรกซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณคุมล้อและที่ตัวเบรกก็จะมีลูกปั้มน้ำมันเบรก เมื่อได้รับแรงดันมาลูกปั้มน้ำมันเบรกจะดันให้ผ้าเบรกไปเสียดทานกับชุดจานเบรกที่อยู่ใกล้ กับจานดีสก์เบรกหรือดรัมเบรก เมื่อเกิดความฝืดขึ้นล้อก็เริ่มหมุนช้าลง เมื่อเพิ่มน้ำหนักเหยียบเบรกเข้าไปอีกแรงดันน้ำมันเบรกเพิ่มมากขึ้นก็ยิ่งมีความฝืดที่ล้อเพิ่มขึ้นรถก็จะชะลอความเร็วลงจนรถหยุดในที่สุด โดยทั่วไปเบรกมีด้วยกัน 2 ชนิด คือ ดีสก์เบรกและดรัมเบรก


ดีสก์เบรก (Disc Brake) ประกอบด้วย แผ่นจานดีสก์ติดตั้งลงบนแกนเพลาล้อ เมื่อรถเคลื่อนที่ แผ่นจานดีสก์จะหมุนไปพร้อมล้อ จากนั้นจะมีอุปกรณ์ที่เราเรียกว่า คาลิปเปอร์ (Caliper) ที่ติดตั้งโดยครอบลงไปในจานดีสก์ (ไม่หมุนไปพร้อมล้อ) ภายในคาลิปเปอร์ มีการติดตั้งผ้าเบรกประกอบอยู่ทางด้านซ้าย และขวาของจานดีสก์และจะมีลูกปั้มน้ำมันเบรกติดตั้งอยู่ด้วย ซึ่งท่อน้ำมันเบรกก็จะติดตั้งเชื่อมต่อกับลูกปั้มน้ำมันเบรกนี้ เมื่อใดที่มีการเหยียบเบรกลูกปั้มน้ำมันเบรกก็จะดันให้ผ้าเบรกเลื่อนเข้าไปเสียดทานกับแผ่นจานดีสก์เพื่อให้เกิดความฝืด ดังแสดงในรูปที่ 4



รูปที่ 4 ดิสก์เบรก (Disc Brake)

ที่มา : <https://thaioverdrive.blogspot.com/2014/09/blog-post.html>

ดรัมเบรก (Drum Brake) จะมีโลหะโค้ง ๆ (Shoe) อยู่สองอัน เรียกว่า “ฝักนำกับฝักตาม” ซึ่งช่างบ้านเรานิยมเรียกกันง่าย ๆ ว่า “ก้ามเบรก” หรือ “ฝักเบรก” เมื่อมีการเหยียบคันเบรก เพื่อชะลอความเร็วหรือหยุดรถ ฝักเบรกโค้งๆ ทั้งสองนี้จะถูกบีบดันให้ไปติดยันเข้ากับด้านในของฝักครอบเบรก (Drum) ซึ่งฝักครอบเบรกนี้จะยึดติดกับล้อรถอีกที โดยจะเกิดเป็นความฝืดทำให้ล้อรถชะลอความเร็วและหยุดลงได้ และถ้าหากเป็นรถรุ่นเก่าหรือรถบรรทุกก็มักจะใช้คิมเบรกทั้งสี่ล้อ ส่วนรถรุ่นใหม่มักจะใช้ดรัมเบรกที่ล้อหลัง



รูปที่ 5 ดรัมเบรก (Drum Brake)

ที่มา : <https://thaioverdrive.blogspot.com/2014/09/blog-post.html>

ส่วนประกอบของดิสก์เบรก ประกอบด้วย จานดิสก์เบรก (Disc) ทำจากเหล็กหล่อสีเทา มีทั้งที่เป็นแบบทึบ หรือแบบมีรูระบาย จานดิสก์เบรกแบบทึบประกอบด้วย ร่องที่ขอบจาน เพื่อระบายความร้อนจานดิสก์เบรกบางที่เป็นทั้งจานดรัมสำหรับเบรกมือรวมอยู่ด้วยกัน ฝักดิสก์เบรก (Brake Pad) มีส่วนผสมของโลหะไฟเบอร์ และเรซินรวมถึงจำนวนโลหะที่แข็งแรงอีกเล็กน้อย แบบนี้เรียกว่า ฝักเบรกแบบกึ่งโลหะ ร่องตรงกลางที่มีอยู่บนฝักเบรกทางด้านจานดิสก์เบรกมีไว้วัดความหนาของฝักเบรก เพื่อว่าจะได้สามารถตรวจเช็คความสึกหรอของฝักเบรกได้ง่ายขึ้น ในฝักดิสก์เบรกบางรุ่น

แผ่นโลหะ เรียกว่า แผ่นชิมกันเสียง จะติดอยู่ทางด้านลูกสูบของผ้าเบรก เพื่อป้องกันเสียงดังจากการเบรก ก้ามปูเบรก (Caliper) จะติดตั้งโดยครอบคลุมไปบนจานดิสก์เบรก (ไม่หมุนไปพร้อมล้อ) ภายในก้ามปูเบรก มีผ้าเบรกติดตั้งอยู่ทางด้านซ้ายและขวา (จานดิสก์เบรกอยู่ตรงกลาง) และมีลูกปั๊มเบรก (Brake wheel cylinder) ที่ประกอบด้วยลูกสูบดิสก์เบรกติดตั้งอยู่ภายในก้ามปูเบรกด้วย เมื่อล้อหมุนจานดิสก์เบรกก็จะหมุนตาม ส่วนก้ามปูเบรกจะอยู่กับที่ เมื่อได้รับแรงดันน้ำมันเบรกมาจากแม่ปั๊มเบรก (Master cylinder) ผ้าเบรก (Brake linings) ที่อยู่ในตัวก้ามปูเบรกก็จะถูกดันโดยลูกสูบให้เสียดทานกับจานดิสก์เบรก ทำให้รถชะลอความเร็วได้ ก้ามปูเบรก บางที่เรียกว่า เรือนเสื้อสูบ ก้ามปูเบรกแบ่งได้ 2 แบบ คือ ก้ามปูเบรกแบบตายตัวมี 2 ลูกสูบและก้ามปูเบรกแบบลอยตัว มีลูกสูบเดียว (เทคนิคคาร์ตอคอม, 2554)

2.2 การบำรุงรักษาที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance : TPM)

(สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น), 2562)

2.2.1 ความหมาย

การบำรุงรักษาเชิงทวิผลโดยรวม หรือ TPM (Total Productive Maintenance) หมายถึง ระบบการบำรุงรักษาที่ครอบคลุมตลอดช่วงอายุอุปกรณ์ นับตั้งแต่การวางแผน การผลิต การบำรุงรักษา และอื่น ๆ โดยอาศัยความร่วมมือจากพนักงานทุกคน ตั้งแต่ฝ่ายบริหารระดับสูงจนถึงพนักงานหน้างาน และการส่งเสริมการบำรุงรักษาเชิงทวิผล โดยผ่านการจัดการแบบสร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนถึงการดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อยที่จะทำให้ประสิทธิภาพของอุปกรณ์มีค่าสูงสุด กิจกรรมกลุ่มย่อยคือ หัวใจของการส่งเสริมให้เกิด TPM เราอาจนิยาม TPM ในรูปแบบง่าย ๆ คือ การทำให้ความสามารถของโรงงานได้รับการนำมาใช้สูงสุดด้วยการลดการหยุดของอุปกรณ์ ทั้งกรณีหยุดสายการผลิตและการหยุดเพื่อซ่อมแซมงาน การเพิ่มความสามารถของอุปกรณ์ทั้งในแง่ปริมาณ คือ ผลิตให้มากขึ้น และแง่คุณภาพคือ การผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าพอใจและการปรับปรุงองค์ประกอบด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คุณภาพดีขึ้นและมีผลกำไรสูงขึ้น

ในองค์กรที่มีการผลิตแบบจำนวนมาก (Mass Production) หรือมีการผลิตแบบต่อเนื่อง (Continuous Process) การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตจะมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะการที่เครื่องจักรเกิดการชำรุดเสียหาย หรือชิ้นส่วนของเครื่องจักรเสื่อมสภาพอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อม การปรับปรุงความน่าเชื่อถือของระบบการผลิตทำได้ 5 แนวทางคือ

- 1) ใช้สินค้าคงคลังสำรองไว้ระหว่างขั้นตอนการผลิต
- 2) ปรับปรุงส่วนประกอบแต่ละส่วน
- 3) มีระบบสำรองหรือมีระบบเดียวกันขนานกันอยู่

4) ประยุกต์ใช้ระบบการบำรุงรักษาแบบทวิผล (Total Productive Maintenance; TPM)

5) เพิ่มความสามารถหรือเพิ่มความเร็วในการซ่อมบำรุง

การสร้างระบบการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน จะต้องเป็นระบบที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นผู้ใช้งานเครื่องจักร เนื่องจากผู้ใช้เครื่องจักรจะรู้ถึงสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรได้ดีและเร็วกว่าผู้อื่น ตัวอย่างเช่น เสียงที่ดังมากขึ้น มีการกระเด็นของน้ำมันหล่อลื่น การสั่นของเครื่องจักรมากขึ้น หรืออุณหภูมิของเครื่องสูงขึ้น เป็นต้น (ประจวบ กลุ่มจิตร, 2557)

2.2.2 หลักการในการทำ TPM

มีขั้นตอน 8 ขั้นตอน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “8 เสาหลักของ TPM (8 Pillars of TPM)” ได้แก่

เสาหลักที่ 1 การให้การศึกษาและฝึกอบรม (Education and Training) คือ การฝึกอบรมใน TPM มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาทักษะของพนักงานเดินเครื่องจักรให้มีความชำนาญในการเดินเครื่องจักร และดูแลรักษาอย่างถูกวิธี รวมถึงพนักงานซ่อมบำรุงให้มีทักษะในการดูแลรักษาเครื่องจักรให้สูงขึ้น โดยการอบรมเน้นให้พนักงานพัฒนาขีดความสามารถขึ้นไปเรื่อย ๆ แบ่งออกเป็น การพัฒนาทักษะของ Operator และ Maintenance เรื่องที่ Multiskilled Operators จะต้องเรียนรู้ ความรู้ด้านการผลิต และคุณภาพ ความปลอดภัย วิศวกรรมเครื่องจักรกลวิศวกรรมไฟฟ้า และการควบคุม วิธีการค้นหาข้อบกพร่อง เทคนิคพิเศษ (ที่สัมพันธ์กับการผลิต) การดูแลรักษาทางปฏิบัติ การทำงานเป็นทีม การเข้าร่วมสังคม การดูแลรักษาที่ทำงานและสุขอนามัย

เสาหลักที่ 2 การดูแลรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) การดูแลรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาพนักงานดูแลเครื่องจักรให้มีทักษะที่สามารถดูแลรักษาเครื่องจักรได้ด้วยตนเอง หรือเป็นหลักการที่เน้นให้ผู้ใช้เครื่องจักรสามารถบำรุงรักษาขั้นต้นได้ด้วยตนเอง ให้มีความรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าของเครื่องจักรนั้น ประกอบด้วย แนวทางการดำเนินกิจกรรมการบำรุงรักษาด้วยตนเอง ขั้นตอนในการดูแลรักษาด้วยตนเอง ความหมายการทำความสะอาดในกิจกรรม TPM ซึ่งการทำความสะอาดในกิจกรรม TPM หมายถึง การตรวจสอบเพื่อค้นหาข้อบกพร่องเพื่อแก้ไขให้กลับสู่สภาพเดิมและปรับปรุงให้ดีขึ้น หรือเรียกว่า Cleaning is inspection การตรวจกิจกรรมการบำรุงรักษาด้วยตนเอง

เสาหลักที่ 3 การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Specific Improvement) การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง มีจุดมุ่งหมายที่จะเลือกเรื่องที่เป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความสูญเสีย (loss) และอุปสรรคในการดูแลรักษาเครื่องจักรมาทำการแก้ไข โดยสมาชิกกลุ่มย่อย (Small Group) และการจัดตั้งทีมงาน (Project Team) เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้สำเร็จเป็นเรื่องๆ หรือเป็นการใช้หลักการของ Kaizen (ไค

เซ็น = ปรับปรุงให้ดีขึ้น) ในการที่จะทำการปรับปรุงเล็กๆ น้อยๆ แต่ทำอย่างต่อเนื่อง และ ทำพร้อมเพรียงกันทั้งองค์กร โดยที่การปรับปรุงแบบโคเซ็นไม่ต้องใช้เงินมาก จุดเน้น คือลดการสูญเสียในทำงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพของงาน ความเชื่อที่อยู่เบื้องหลัง คือ “การเปลี่ยนแปลงจุดเล็กๆ เป็นจำนวนหลายๆ จุด ให้ผลดีต่อบรรยากาศขององค์กร ดีกว่าการปรับปรุงเพียงบางจุดที่ให้ผลมาก”


เสาหลักที่ 4 การบำรุงรักษาตามแผนงาน (Planned Maintenance) การบำรุงรักษาตามแผนงาน หรือการดูแลรักษาตามแผนงานนั้น เป็นการบำรุงรักษาที่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบซ่อมบำรุงให้มีประสิทธิภาพโดยการปรับปรุงทักษะการซ่อมบำรุง วิเคราะห์ข้อมูลเครื่องจักร และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาเครื่องจักร เพื่อยืดอายุการใช้งาน ลดต้นทุนในการดูแลรักษาเครื่องจักร และทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ไร้ตำหนิ อันเป็นผลจากการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปราศจากปัญหา

เสาหลักที่ 5 ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Safety and Environment) ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม มีจุดมุ่งหมายเพื่อ zero accident, zero health damage, และ zero fires โดยเน้นการสร้างสถานที่ทำงานที่มีความปลอดภัย รวมทั้งสภาพแวดล้อมโดยรอบไม่ให้เกิดผลกระทบจากกระบวนการทำงานของเครื่องจักร โดยที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม

เสาหลักที่ 6 การรักษาคุณภาพ (Quality Maintenance) การรักษาคุณภาพ มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะไม่ให้มีสินค้าที่มีจุดบกพร่องออกจากกระบวนการผลิตเลย หรือต้องการให้มีคุณภาพสูงสุดของผลิตภัณฑ์ ด้วยระบบการผลิตที่ไม่มีความผิดพลาด จุดเน้นอยู่ที่การควบคุมการทำงานให้ถูกต้อง ได้ตามมาตรฐาน ข้อนี้ เปรียบได้กับการทำ quality control และ quality assurance ของกระบวนการทำการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ในที่นี้จะยกตัวอย่างการจัดทำ QA MATRIX (Quality Assurance Matrix) ในการรักษาคุณภาพขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาจุดของปัญหาที่จะเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการผลิต จัดระดับความสำคัญของปัญหาวางมาตรการการควบคุม ไม่ให้ผลิตภัณฑ์ด้วยคุณภาพหลุดรอดไปได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

เสาหลักที่ 7 การควบคุมขั้นต้น (Initial Control) การควบคุมขั้นต้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้เครื่องจักรที่ติดตั้งใหม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทันที โดยใช้ข้อมูลต่างๆ จากการใช้และดูแลเครื่องจักรก่อนหน้านั้นมาประกอบ

เสาหลักที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร (Efficient Administration) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายสนับสนุนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยตรง เพื่อส่งเสริมให้ฝ่ายผลิตมีความคล่องตัวมากขึ้น โดยนำเอาหลักการของ 5 ส. มาใช้เป็นพื้นฐานสำคัญในการทำความสะอาดเครื่องจักร และ จัดสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบ จะทำให้พบเห็นความผิดปกติได้ง่าย ส่วนใหญ่เป็นขั้นตอนแรกของการปรับปรุง



รูปที่ 6 การดำเนินการผ่าน 8 เสาหลัก

แหล่งที่มา : http://bigqtraining.com/course_detail.php?id=131

2.2.3 การบำรุงรักษาแบบแก้ไข

Corrective Maintenance: CM (Breakdown Maintenance หรือ Run to Failure) การบำรุงรักษาแบบแก้ไข เป็นวิธีการธรรมดาที่สุดและมีข้อจำกัดที่เห็นได้ชัด โดยจะดำเนินการก็ต่อเมื่ออุปกรณ์เสียหายจนทำให้ต้องหยุดเครื่องหรือหยุดทำการผลิต หรือเกิดข้อขัดข้องเสียหายในขณะที่เครื่องจักรกำลังทำงานอยู่

2.2.4 การบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน

Preventive Maintenance: PM (Planned maintenance Calendar-based maintenance หรือ Historical maintenance) การบำรุงรักษาเพื่อป้องกันเป็นการวางแผนโดยกำหนดระยะเวลาการตรวจสอบและการบำรุงรักษาเครื่องจักรรวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อป้องกันความเสียหาย หรือวางแผนป้องกันไว้ล่วงหน้าซึ่งจะไม่ทำให้ขบวนการผลิตต้องหยุดฉุกเฉิน โดยมากมักจะทำการตรวจสอบตามรอบ และระยะเวลาการทำงาน (interval) ที่ค่อนข้างจะมีกำหนดเวลาที่แน่นอน

2.2.5 การบำรุงรักษาตามสภาพ

Predictive Maintenance (Condition-based maintenance: CBM) - การบำรุงรักษาตามสภาพ เป็นวิธีบำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างเหมาะสมตามสภาพและเวลา การบำรุงรักษาตามสภาพจึงได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีพื้นฐานอยู่ที่ข้อมูลปัจจุบันและอดีตย้อนหลังเพื่อที่จะกำหนดความสำคัญในการบำรุงรักษาให้ดีที่สุด โดยอาศัยสัญญาณเตือนต่างๆจากเครื่องบิน เครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ ซึ่งโดยทั่วไปเครื่องบิน เครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ ที่มีความสำคัญจะมีสัญญาณเตือนก่อนที่จะเกิดความเสียหายเช่น ความร้อน, เสียง, การสั่นสะเทือน เศษผงโลหะต่างๆ เราสามารถตรวจสอบสัน

ญาณเตือนเพื่อกำหนดการบำรุงรักษาก่อนที่จะเกิดความเสียหายส่วนใหญ่อุปกรณ์ตรวจวัดพิเศษจะใช้ทำการตรวจวัด เช่น การแตกร้า (Ultrasonic, borescope and etc.) ความสั่นสะเทือน (vibration) ความร้อนของเครื่องยนต์ การวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่น (Oil Analysis) สามารถบอกถึงสมรรถนะหรือสภาพของเครื่องยนต์ เป็นต้น โดยสรุปแล้ว เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบสภาพเครื่องบิน เครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการบิน

2.2.6 การบำรุงรักษาเชิงรุก

Proactive Maintenance (Design out Maintenance หรือ Precision Maintenance) การบำรุงรักษาเชิงรุก เป็นการแก้ปัญหาที่สาเหตุหลักที่ทำให้เครื่องบิน เครื่องยนต์ หรืออุปกรณ์เสียหาย เราทำการแก้ไขปัญหาล่วงหน้าเพื่อลดโอกาสการชำรุดเสียหาย เพื่อให้เครื่องบิน เครื่องยนต์หรืออุปกรณ์มีอายุยาวนานขึ้น ข้อดีของการบำรุงรักษาแบบเชิงรุก อายุการใช้งานของเครื่องบิน เครื่องยนต์หรืออุปกรณ์เพิ่มขึ้น, ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงลดการเสียหาย แต่เราต้องเสียเวลาและแรงงานในการรวบรวมข้อมูลและทำการปรับปรุงแก้ไข ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ผลิตที่เก็บข้อมูลจากลูกค้าและทำการปรับปรุงตัวผลิตภัณฑ์

2.3 ระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียหายและค่าเวลาเฉลี่ยในการซ่อมแซม (Kittikorn Chantarasenar, 2561)

2.3.1 ระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียหาย หรือ MTBF (Mean time between failures)

ระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียหาย หรือ MTBF (Mean time between failures) เป็นการวัดสมรรถนะความเชื่อถือได้ (Reliability Performance) เป็นเวลาเฉลี่ยที่เครื่องจักรสามารถทำงานได้ตามปกติระหว่างจุดการทำงาน ซึ่งเนื่องมาจากการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่มีสมรรถนะสูง เชื่อถือได้สูง หมายถึงมีค่า MTBF ที่ยาวนาน สมรรถนะความเชื่อที่ได้อาจมีอิทธิพลสูงมากในช่วงเริ่มต้นของโครงการในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องจักร และมีผลกระทบต่อการผลิตและการบำรุงรักษา ในช่วงการดำเนินงานคำจำกัดความของสมรรถนะเชื่อถือได้อย่างเป็นทางการ คือ ความสามารถของเครื่องจักร ในการทำงานได้ตามต้องการภายใต้เงื่อนไข และสภาพการทำงานที่กำหนดในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งสามารถหาค่าระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียหายได้ดังนี้

$$\text{ระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียหาย} = \frac{\text{เวลาที่เครื่องจักรเดินทั้งหมด}}{\text{จำนวนครั้งที่เครื่องจักรชำรุด}} \quad (1)$$


2.3.2 เวลาเฉลี่ยในการซ่อมแซม หรือ MTTR (Mean time to repair)

เวลาเฉลี่ยในการซ่อมแซม หรือ MTTR (Mean time to repair) เป็นการวัดค่าสมรรถนะการบำรุงรักษา (Maintainability Performance) ซึ่งสมรรถนะการบำรุงรักษาวัดจากค่าเฉลี่ยของเวลาในการซ่อมแซมเครื่องจักรและมีอิทธิพลอย่างมากจากการออกแบบเครื่องจักร MTTR จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ การออกแบบของเครื่องจักรและความชำนาญของช่างในการบำรุงรักษา ถ้าสมรรถนะการบำรุงรักษาได้มีค่าสูง หมายถึงค่า MTTR ที่สั้น คือใช้เวลาสั้นในการซ่อมแซมเครื่องจักร โดยสามารถจำกัดความของสมรรถนะการบำรุงรักษาได้อย่างเป็นทางการคือ ความหมายของเครื่องจักรภายใต้สภาพการใช้งานตามกำหนดสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้หลังจากเริ่มการทำบำรุงรักษาด้วยขั้นตอนและทรัพยากรที่กำหนด ถ้าต้องการให้สมรรถนะความพร้อมใช้งานสูงขึ้น จำเป็นต้องเพิ่มสมรรถนะความเชื่อถือได้สมรรถนะสนับสนุนการบำรุงรักษาและสมรรถนะการบำรุงรักษาได้ให้สูงขึ้น ซึ่งสามารถหาค่าเวลาเฉลี่ยในการซ่อมแซมได้ดังนี้

$$\text{เวลาเฉลี่ยในการซ่อมแซม} = \frac{\text{เวลาที่เครื่องจักรหยุด}}{\text{จำนวนครั้งที่เครื่องจักรชำรุด}} \quad (2)$$

โดยการคำนวณค่าระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียหายและค่าเวลาเฉลี่ยในการซ่อมแซมสามารถอธิบายให้เข้าใจได้สมการ (3) และ (4)

- สภาพเครื่องจักรพร้อมใช้งาน
- สภาพเครื่องจักรเสียหาย
- ระยะเวลาก่อนการเสียหายแต่ละครั้ง (Between failure : BF)
- ระยะเวลาการซ่อมแซมแต่ละครั้ง (Repair : R)
- n จำนวนครั้ง



$$MTBF = \frac{\sum_{i=1}^n BFi}{n} \quad (3)$$

$$= \frac{BF 1 + BF 2 + BF 3 + BF 4}{4}$$

$$MTTR = \frac{\sum_{i=1}^n Ri}{n} \quad (4)$$

$$= \frac{R 1 + R 2 + R 3}{3}$$

2.4 เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด (QC 7 Tools) (BUSINESS BULLETIN SERVICE COMPANY LIMITED, 2559)

เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพในกระบวนการทำงาน ซึ่งช่วยศึกษาสภาพทั่วไปของปัญหา การเลือกปัญหา การสำรวจสภาพปัจจุบันของปัญหา การค้นหาและวิเคราะห์สาเหตุแห่งปัญหา ที่แท้จริงเพื่อการแก้ไขได้ถูกต้องตลอดจนช่วยในการจัดทำมาตรฐานและควบคุมติดตามผลอย่างต่อเนื่อง โดยเครื่องมือคุณภาพมี 7 ชนิด คือ แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet) แผนผังพาเรโต (Pareto Diagram) กราฟ (Graph) แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause & Effect Diagram) แผนผังการกระจาย (Scatter Diagram) แผนภูมิควบคุม (Control Chart) และฮิสโตแกรม (Histogram)

แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet) คือ แบบฟอร์มที่มีการออกแบบช่องว่างต่างๆ ไว้เรียบร้อย เพื่อจะใช้ในการบันทึกข้อมูลได้ง่ายและสะดวก ถูกต้อง ไม่ยุ่งยาก ในการออกแบบฟอร์มทุกครั้ง ต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มแผ่นตรวจสอบ ดังรูปที่ 7

บริษัท ก อุสาหกรรมอาหาร จำกัด
ใบตรวจสอบข้อบกพร่องการผลิตในกระป๋อง

ชื่อผลิตภัณฑ์: กล้วยไม้แห้ง ผู้ตรวจสอบ: วัลลภ
ข้อกำหนดเฉพาะ: 565 ± 10 กรัม ระยะเวลา: 18-22 เมษายน 39


เครื่องจักร	พนักงาน	จันทร์		อังคาร		พุธ		พฤหัสบดี		ศุกร์	
		เขา	นาย	เขา	นาย	เขา	นาย	เขา	นาย	เขา	นาย
# 01	ก	●	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	ข	△			●			○		●	●
# 02	ค	○		○		○	○	○		●	○
	ง		○			●		○	□	●	

หมายเหตุ △ น้ำหนักผิดข้อกำหนด ● กระป๋องบรรจุชำรุด
○ พิมพ์ลอกผิด □ อื่น ๆ

รูปที่ 7 ภาพแสดงตัวอย่างแบบฟอร์ม Check Sheet

แหล่งที่มา : <http://econs.co.th/index.php/2016/07/29/7-qc-tools/>


แผนผังพาเรโต (Pareto Diagram) เป็นแผนภูมิที่ใช้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุของความบกพร่องกับปริมาณความสูญเสียที่เกิดขึ้น แสดงตัวอย่างแผนผังพาเรโต ดังรูปที่ 8



รูปที่ 8 ภาพแสดงตัวอย่าง Pareto Diagram

แหล่งที่มา : <http://econs.co.th/index.php/2016/07/29/7-qc-tools/>


กราฟ (Graph) คือ แผนภาพที่แสดงถึงตัวเลขหรือข้อมูลทางสถิติที่ใช้เมื่อต้องการนำเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ผลของข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้ง่ายและรวดเร็วต่อการทำความเข้าใจ แสดงตัวอย่างดังรูปที่ 9



รูปที่ 9 ภาพแสดงตัวอย่าง Graph

แหล่งที่มา : <http://econs.co.th/index.php/2016/07/29/7-qc-tools/>


แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause & Effect Diagram) หรือเรียกอีกอย่างว่า แผนผังก้างปลา คือ แผนผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของปัญหา (ผล) กับปัจจัยต่างๆ (สาเหตุ) ที่เกี่ยวข้อง แสดงตัวอย่างแผนภาพก้างปลา ดังรูปที่ 10



รูปที่ 10 ภาพแสดงโครงสร้างแผนภาพก้างปลา

แหล่งที่มา : <http://www.prachasan.com/mindmapknowledge/fishbonemm.htm>


แผนผังการกระจาย (Scatter Diagram) คือ ผังที่ใช้แสดงค่าของข้อมูลที่เกิดจากความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัว ว่ามีแนวโน้มไปในทางใด เพื่อที่จะใช้หาความสัมพันธ์ที่แท้จริง โดยตัวแปร X คือ ตัวแปรอิสระ หรือค่าที่ปรับเปลี่ยนไป ตัวแปร Y คือ ตัวแปรตามหรือผลที่เกิดขึ้น ในแต่ละค่าที่เปลี่ยนแปลงไปของตัวแปร X แสดงตัวอย่างแผนผังการกระจาย ดังรูปที่ 11



รูปที่ 11 ภาพแสดงตัวอย่าง Scatter Diagram

แหล่งที่มา : <http://econs.co.th/index.php/2016/07/29/7-qc-tools/>


แผนภูมิควบคุม (Control Chart) คือ แผนภูมิที่มีการเขียนขอบเขตที่ยอมรับได้ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการควบคุมกระบวนการ โดยการติดตามและตรวจจับข้อมูลที่อยู่นอกขอบเขต แสดงตัวอย่างแผนภูมิควบคุมดังรูปที่ 12



รูปที่ 12 ภาพแสดงตัวอย่าง Control Chart

แหล่งที่มา : <https://byjus.com/maths/control-charts/>

ฮิสโตแกรม (Histogram) คือ กราฟแท่งแบบเฉพาะ โดยแกนตั้งจะเป็นตัวเลขแสดง “ ความถี่ ” และมีแกนนอนเป็นข้อมูลของคุณสมบัติของสิ่งที่เราสนใจ โดยเรียงลำดับจากน้อย ที่ใช้ ดูความแปรปรวนของกระบวนการ โดยการสังเกตรูปร่างของฮิสโตแกรมที่สร้างขึ้นจากข้อมูลที่ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่าง แสดงตัวอย่างฮิสโตแกรม ดังรูปที่ 13



รูปที่ 13 ภาพแสดงตัวอย่าง ฮิสโตแกรม (Histogram)

แหล่งที่มา : <http://econs.co.th/index.php/2016/07/29/7-qc-tools/>

2.5 แนวคิดเรื่องการจัดการสต็อกคงคลังและจุดสั่งซื้อ

การจัดการด้านสต็อกคงคลัง หรือสต็อกคงเหลือ (Inventory) ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจ เพราะจัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนรายการหนึ่งซึ่งกิจการหรือธุรกิจต้องมีไว้เพื่อให้การผลิตสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น การมีสต็อกคงคลังมากจนเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหาต่อกิจการหรือธุรกิจได้ทั้งเรื่องของต้นทุนในการเก็บรักษาที่สูง สินค้าเสื่อมสภาพ การหมดอายุการใช้งานของอะไหล่บางชนิด ความล่าช้าตกรุ่น การสูญหายถูกขโมย และเป็นการทำให้เกิดการจมทุนโดยสูญเสียโอกาสในการนำเงินไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินกิจการด้านอื่น ๆ ต่อไป แต่ในทางกลับกันหากกิจการหรือธุรกิจมีการสำรองสต็อกคงคลังไว้น้อยจนเกินไปก็อาจประสบปัญหาในเรื่องของขาดสต็อก (Stock Out) ไม่เพียงพอต่อความต้องการในการผลิตซึ่งจะเห็นว่ามีผลกระทบต่อเนื่องต่อการดำเนินงานของกิจการในด้านอื่นๆ ด้วย รวมถึงการสูญเสียโอกาสในการขายสินค้าให้แก่ลูกค้า เป็นการเปิดช่องให้แก่คู่แข่ง และอาจจะต้องสูญเสียลูกค้าไปในที่สุด ซึ่งมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกิจการในอนาคต ดังนั้น การจัดการกับสต็อกคงคลัง ซึ่งในที่นี้คือสต็อกอะไหล่จะต้องมีการกำหนดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมคือไม่มาก หรือน้อยจนเกินไป เพราะการลงทุนในสต็อกคงคลังนั้นจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกิจการหรือธุรกิจได้

2.5.1 ความหมายของสต็อกคงคลังและการบริหารด้านคงคลัง

สต็อกคงคลัง (Inventory) หมายถึง วัสดุหรือสิ่งอื่นใดต่าง ๆ ที่เก็บไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน อาจเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการผลิต ด้านการขาย หรือการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ซึ่งสามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้เป็น 4 ประเภทคือ

2.5.1.1 วัตถุดิบ (Raw Material) คือ สิ่งของหรือชิ้นส่วนที่ซื้อมาใช้ในการผลิต

2.5.1.2 งานระหว่างทำ (Work-in-Process) คือ ชิ้นงานที่อยู่ระหว่างการผลิต หรือรอคอยที่จะผลิต โดยที่ผ่านกระบวนการผลิตยังไม่ครบทุกขั้นตอน

2.5.1.3 วัสดุซ่อมบำรุง (Maintenance/Repair/Operating Supplies) คือ ชิ้นส่วนหรืออะไหล่เครื่องจักรที่สำรองไว้เพื่อเปลี่ยนเมื่อชิ้นส่วนเดิมชำรุดเสียหาย หรือหมดอายุการใช้งาน

2.5.1.4 สินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods) คือ ปัจจัยการผลิตที่ผ่านทุกกระบวนการผลิตครบถ้วนพร้อมที่จะขายให้แก่ลูกค้า

สำหรับการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาระบบสต็อกอะไหล่ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับสต็อกคงคลังประเภทแรก นั่นคือ สต็อกคงคลังที่เป็นวัตถุดิบ เป็นส่วนใหญ่

2.5.2 เทคนิคการจัดการสต็อกคงคลัง (คำนาย อภิปรัชญาสกุล, 2537)

การจัดการสต็อกคงคลังเป็นการจัดการปริมาณหรือมูลค่าของสต็อกในแต่ละช่วงเวลาให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดความสมดุลของรายการอะไหล่ในแต่ละรายการ ในปริมาณที่เพียงพอ และทันต่อความต้องการทั้งของฝ่ายผลิตที่จะต้องนำอะไหล่และส่วนประกอบไปทำการผลิต และทันต่อความต้องการลูกค้าที่รอสินค้าที่ได้ทำการผลิตนั้น ซึ่งเป็นการสร้างยอดขายและรักษาระดับของส่วนแบ่งทางตลาดไว้ หากอะไหล่หรือส่วนประกอบต่าง ๆ มีไม่เพียงพอหรือทันต่อความต้องการ ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อยอดขายและส่วนแบ่งตลาดด้วย นอกจากนี้ต้องสามารถลดระดับการลงทุนในสต็อกให้มีปริมาณต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำลง ซึ่งมีความสำคัญและมีประโยชน์มาก การจัดการสต็อกคงคลังให้มีประสิทธิภาพสูงสุดที่นิยมใช้ ได้แก่ การวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC analysis)

การวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC analysis) เป็นการจัดการสต็อกคงคลังให้มีประสิทธิภาพมีหลายเทคนิค เทคนิควิธีหนึ่งที่นิยมก็คือ วิธี ABC analysis ซึ่งกำหนดให้ธุรกิจให้ความสำคัญและสนใจในการควบคุมกับรายการในสต็อกประเภทใดบ้าง

วิลเฟรดโด พारेโต (Vilfredo Pareto) นักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาลีได้ทำการศึกษาพบว่าสินค้าจำนวนไม่กี่ชนิดที่มีการแบ่งเป็นสัดส่วน (proportion) อย่างมีนัยสำคัญ และสินค้าบางอย่างที่มีการขายแล้วได้รายได้สูงสุด กับบางอย่างที่ขายได้จำนวนมากที่สุด นั่นคือ สินค้าจำนวนน้อยรายการที่มีมูลค่าสูง การควบคุมสินค้าคงคลังที่มีมูลค่าสูงและมูลค่าต่ำโดยวิธีเดียวกันจะเสียค่าใช้จ่ายสูง ขณะเดียวกันถ้าสั่งซื้อรายการประเภทที่มีมูลค่าต่ำครั้งละเป็นจำนวนมาก และหากการควบคุมรายการประเภทนี้แบบไม่รัดกุมจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก และถ้าสั่งซื้อรายการประเภทที่มีมูลค่าสูงครั้งละน้อย ๆ และควบคุมอย่างเข้มงวดจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นเช่นกัน

ในการจัดการสต็อกคงคลัง ถ้ารายการใดมีมูลค่าสูง จะต้องมีการจัดการและควบคุมอย่างใกล้ชิด โดยปกติแล้วจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ชั้น (class) คือ A, B และ C หรือที่เรียกว่า “ระบบ ABC” ซึ่งมีหลักเกณฑ์ว่า รายการใดที่มีจำนวนน้อยในกลุ่มจะมีมูลค่ามากที่สุด ระบบนี้นิยมใช้มากที่สุดในการจัดการผลิตและการควบคุมสินค้าคงคลัง ตามระบบ ABC จะแบ่งเป็น 3 ชั้น ดังต่อไปนี้

กลุ่ม A มีมูลค่าสูงที่สุดแต่มีจำนวนน้อยรายการ ประมาณร้อยละ 15 - 20 ของรายการทั้งหมด (Total items) แต่มูลค่ามีประมาณร้อยละ 75 - 80 ของมูลค่าทั้งหมด (Total Value)

กลุ่ม B มีมูลค่าปานกลาง มีจำนวนสินค้าประมาณร้อยละ 30 - 40 ของรายการทั้งหมด มีมูลค่าประมาณร้อยละ 15 ของมูลค่าทั้งหมด

กลุ่ม C มีมูลค่าต่ำ แต่มีจำนวนรายการประมาณร้อยละ 40 – 50 ของรายการทั้งหมด และมีมูลค่าประมาณร้อยละ 5 – 10 ของมูลค่าทั้งหมดเท่านั้น

การแบ่งเป็นกลุ่ม ABC เป็นการแบ่งตามความเหมาะสม บางธุรกิจอาจแบ่งเป็น D เพิ่มอีกกลุ่มก็ได้ หรือแยกกลุ่ม A เป็น AA, AAA หรือภายในกลุ่ม A แบ่งเป็น AB ภายในอีกด้วย

ระบบนี้เป็นวิธีการจำแนกรายการในคลังออกเป็นแต่ละประเภทโดยพิจารณาปริมาณและมูลค่าของรายการในคลังแต่ละรายการเป็นเกณฑ์ เพื่อลดภาระในการดูแล ตรวจสอบ และควบคุมสต็อกคลังที่มีอยู่มากมาย ซึ่งถ้าควบคุมทุกรายการอย่างเข้มงวดเท่าเทียมกัน จะเสียเวลาและค่าใช้จ่ายมากเกินไป การวิเคราะห์เป็นกระบวนการวิเคราะห์เพื่อช่วยในการจัดการในด้านสต็อกคลังเป็นส่วน ๆ และการลงทุน โดยเป็นเทคนิคที่ช่วยตัดสินใจ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เกษม รุ่งเรือง ได้จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันในอุตสาหกรรมรีเลย์ โดยใช้โรงงานตัวอย่างซึ่งผลิตรีเลย์ในประเทศไทยเป็นกรณีศึกษา จากการศึกษาพบว่า โรงงานตัวอย่างไม่มีระบบการจัดการการซ่อมบำรุง โดยจะทำการซ่อมบำรุงรักษา ก็ต่อเมื่อมีเครื่องจักรหยุดทำงานในหน้างานเท่านั้น งานวิจัยนี้จึงได้เสนอระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร และได้นำระบบไปปฏิบัติและทำการเปรียบเทียบผลก่อนการปรับปรุง ค่า MTBF เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยเป็น 215.42 % จากเดิมค่า MTTR ลดลงโดยเฉลี่ย 73.91 % จากเดิมค่าความพร้อมใช้ของเครื่องจักรเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยเป็น 18.67 % และอัตราการชำรุดลดลง 35.89% (เกษม รุ่งเรือง, 2552)

ญาณธิป จิตรหาญ ได้ศึกษาปัจจัยของความสำเร็จ (Critical Success Factor) ในการประยุกต์ใช้กิจกรรมการบำรุงรักษาที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance, TPM) ได้คัดเลือกเครื่องมือวิจัยซึ่งเป็นแบบสอบถามเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยแห่งความสำเร็จในการทำ TPM ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยหลัก คือเสาหลักทั้ง 8 ต้น และปัจจัยรองของเสาหลักทั้ง 8 จากนั้นทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytical Hierarchy Process, AHP) เพื่อหาลำดับความสำคัญของปัจจัยแห่งความสำเร็จ จากการศึกษาพบว่าภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษานั้นได้ให้ความสำคัญกับเสาต้นที่ 2 การบำรุงรักษาด้วยตนเองมากที่สุด ลำดับที่ 2 ได้แก่ เสาต้นที่ 1 การปรับปรุงเฉพาะเรื่องเพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ลำดับที่ 3 ได้แก่ เสาต้นที่ 3 การดำเนินกิจกรรมการบำรุงรักษาตามเป็น ลำดับที่ 5 ได้แก่ เสาต้นที่ 8 การควบคุมเกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ลำดับที่ 6 ได้แก่เสาต้นที่ 4 การดำเนินกิจกรรมบำรุงรักษาคุณภาพ ลำดับที่

7 ได้แก่เสาต้นที่ 5 การดำเนินกิจกรรมการควบคุมดูแลขั้นต้นแลพลำดับสุดท้ายได้แก่ เสาต้นที่ 7 การปรับปรุงประสิทธิภาพทางฝ่ายสำนักงาน ในส่วนของปัจจัยรองของปัจจัยแห่งความสำเร็จ 10 อันดับแรกที่กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความสำคัญเรียงตามลำดับดังต่อไปนี้ คือ ความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง ความเอาใจใส่ในการบำรุงรักษาเครื่องจักรของพนักงานในฝ่ายผลิต การผลักดันกิจกรรมของเครื่องจักรต้นแบบ การจัดสรรเวลาในการทำกิจกรรมการบำรุงรักษาด้วยตนเอง การซ่อมแซมจะต้องได้รับการตอบสนองโดยเร็ว ระบบการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ การติดตามความคืบหน้าของการทำ KAIZEN ที่มีประสิทธิผลการเสริมสร้างบรรยากาศให้พนักงานมีการพัฒนาตนเอง ความชัดเจนในการวิเคราะห์ต้นทุนและความสูญเสียและการจัดทำแผนการฝึกอบรม ผลการศึกษาที่ได้ทำให้ทราบถึงลำดับความสำคัญของปัจจัยแห่งความสำเร็จในการประยุกต์ใช้ TPM (ญาณธิป จิตรัทธยา, 2553)

ธีระศักดิ์ พรหมเสน ได้ศึกษาการลดเวลาสูญเสียที่เกิดจากปัญหาการขัดข้องและความเสียหายของเครื่องจักร ในระหว่างการผลิตและกำหนดงานบำรุงรักษาให้กับเครื่องจักรของโรงงานตัวอย่างอาศัยหลักการบำรุงรักษา ด้วยทฤษฎีการบำรุงรักษาตามสภาพแนวทางการศึกษาเริ่มจากการคัดเลือกและวิเคราะห์เครื่องจักรตามความวิกฤติและวิเคราะห์หน้าที่ของกระบวนการผลิตโรงงานผลิตเครื่องดื่ม เพื่อนำมาหาสาเหตุ ขัดขัดข้อง ของชิ้นส่วน ด้วยวิธีการวิเคราะห์ อาการขัดข้อง และผลกระทบ(FMEA) เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ด้วยทฤษฎีการบำรุงรักษาตามสภาพ เพิ่มค่าอัตราการใช้เครื่องจักร (Machine Availability)ของกระบวนการผลิตโรงงานผลิตเครื่องดื่ม โดยภายหลังจากการปรับปรุงสามารถเพิ่มค่าความพร้อมการใช้งานเครื่องจักร (Machine Availability)จาก 84.57 % / เดือน เป็น 96.45 %/เดือน ค่าเวลาเฉลี่ยการซ่อมแซม (Mean Time to Repair :MTTR) ลดลง 20.06 ชั่วโมง/เดือน เป็น 4 ชั่วโมง/เดือน ค่าระยะเวลาเฉลี่ยระหว่างเกิดเหตุขัดข้องของเครื่องจักร (Mean Time Between Failures : MTBF) ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 101.12 ชั่วโมง/เดือนเป็น 121.12 ชั่วโมง/เดือน และมูลค่าการสูญเสียรวมค่าเฉลี่ยลดลงจาก 721,852 บาท/เดือนเป็น 418,254.77 บาท/เดือน (ธีระศักดิ์ พรหมเสน, 2556)

ภาคินัย มนปราณีต และ เกรียงไกร ไวกาญจน์ ได้เสนอแนวทางในการพัฒนาต้นแบบของระบบซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรแบบทวิผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) ในกลุ่มเครื่องจักรที่สำคัญของโรงงานตัวอย่าง ซึ่งนำทฤษฎีและแนวทางของระบบ TPM มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาตามแนวทาง 8 เสาหลัก เพื่อพัฒนาและวางแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร ประกอบด้วย การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง การบำรุงรักษาด้วยตนเอง และการฝึกอบรมจาก ผลการวิจัยพบว่า การปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรที่สำคัญในกระบวนการผลิตอาหารทะเลแปรรูป สามารถเพิ่มค่า OEE ของกลุ่มเครื่องจักรตัวอย่างได้ โดยก่อนการปรับปรุง มีค่าอยู่ที่ 54.16%, 67.54% และ 58.54%

และหลังการปรับปรุงด้วยกิจกรรม การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง การทำความสะอาด และการแก้ไขปัญหา ด้วยการติด Tag-TPM สามารถเพิ่มค่า OEE ขึ้นเป็น 57.18%, 69.35 % และ 78.95% โดยรวมสรุปได้ว่า สามารถเพิ่มค่าประสิทธิผลโดยรวม (OEE) ของกลุ่มเครื่องจักรตัวอย่างขึ้น 4.58 % (ภาคนิย มน ปรานีต & เกรียงไกร ไวกาญจน์, 2555)

ธีรพงษ์ ชันทอง ได้เสนอเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรในสถานบริการก๊าซธรรมชาติแห่งหนึ่ง โดยใช้หลักการการบำรุงรักษาทีละคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance : TPM) และแนวทางการควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Factory Management) มาใช้ในการแก้ปัญหา โดยการกำหนดแผนการบำรุงรักษาด้วยตนเอง การกำหนดมาตรฐานการตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน โดยวัดผลจากค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร อัตราการใช้งานของเครื่องจักร และเวลาการตรวจเช็คสถานะพื้นฐานเครื่องจักรประจำวัน ผลการดำเนินงานพบว่า เครื่องจักรมีค่าประสิทธิผลโดยรวม (OEE) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 93.72 เป็นร้อยละ 99.56 ค่าอัตราการใช้งานของเครื่องจักร (Inherent Availability) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 99.20 เป็นร้อยละ 99.63 และ เวลาในการตรวจเช็คสถานะพื้นฐานและทำความสะอาดเครื่องจักรประจำวัน (Daily Inspection) ลดลงจาก 40 นาที เป็น 19.48 นาที หรือลดลงร้อยละ 51.30 (ธีรพงษ์ ชันทอง, 2558)


กิม พรประเสริฐ และคณะ ได้ศึกษาการใช้หลักการบำรุงรักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลด เวลาการหยุดฉุกเฉินของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตกระเป๋าของ บริษัทอุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด โดยศึกษากลุ่มเครื่องจักร 4 ชนิด ได้แก่ Cutting Machine Sewing Machine Pressing Machine และ Nearly Machine จากการศึกษาพบว่า เครื่องจักรในกลุ่ม Sewing Machine เป็นเครื่องจักรที่มีความสูญเสียที่เกิดจากการหยุดฉุกเฉินมากที่สุด โดยใช้แผนผังสาเหตุ และผลวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการจัดทำคู่มือและแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน จากนั้นจัดอบรมพนักงาน ตลอดจนนำไปปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ ผลจากการทดลองพบว่า ค่าระยะเวลาเดินเครื่องเฉลี่ย ก่อนการปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 7.42 ชม. เป็น 11.22 ชม. คิดเป็นร้อยละ 51.12 ค่าเฉลี่ยของการซ่อมแซม ก่อนและหลังการปรับปรุงมีค่าเท่าเดิม ความถี่การเสียเฉลี่ย ลดลงจาก 30.25 ครั้ง เป็น 18 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 40.49 ค่าความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 84.38 เป็นร้อยละ 92.22 ค่าประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 58.15 เป็นร้อยละ 76.69 และอัตราการหยุดฉุกเฉินของกลุ่มเครื่องจักรลดลงจากร้อยละ 3.51 เหลือร้อยละ 2.22 (กิม พรประเสริฐ et al., 2560)

จันทร์ทา นาควชิรตระกูล และ มาโนช จันทร์ครุฑ จากการศึกษาพบปัญหาการหยุดชะงักของระบบผลิตน้ำเย็นส่งผลทำให้กระบวนการผลิตต้องหยุดทั้งโรงงาน จึงได้ประยุกต์ใช้แนวคิดการบำรุงรักษาที่มุ่งเน้นความเชื่อถือได้เป็นสำคัญ (Reliability Centered Maintenance: RCM) เพื่อกำหนดภารกิจซ่อมบำรุงที่จำเป็นสำหรับแต่ละชิ้นส่วนองค์ประกอบย่อยที่มีอิทธิพลต่อหน้าที่ที่สำคัญของระบบจำนวน 59 ภารกิจ ในขณะที่การออกแบบระบบการซ่อมบำรุงเดิมที่ใช้เพียงประสบการณ์ในการคาดคะเนแผนบำรุงรักษามีรายการบำรุงรักษาเพียง 16 ภารกิจ ถึงแม้การบำรุงรักษาตามแผนใหม่ที่มีมากกว่าภารกิจบำรุงรักษาตามแผนเดิม แต่กลับมีความต้องการเวลาการบำรุงรักษาเชิงรุกที่น้อยกว่าเดิมถึง 38.28% รวมถึงผลจากการปรับปรุงระบบควบคุมแรงดันน้ำให้คงที่ในภารกิจการออกแบบใหม่ เป็นผลทำให้ประสิทธิภาพการเดินเครื่องจักรอุปกรณ์และประสิทธิภาพโดยรวมของระบบทำน้ำเย็นเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งแสดงด้วย เวลาเฉลี่ยระหว่างความเสียหาย (Mean time between failure: MTBF) ของระบบผลิตน้ำเย็นเพิ่มขึ้น 141.87% ลดจำนวนครั้งการหยุดชะงักจากระบบท่อส่งน้ำแตกได้ 100% จำนวนครั้งของปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากปัญหาของระบบทำน้ำเย็นลดลง 43.71% จำนวนครั้งของปัญหาระดับอุณหภูมิน้ำเย็นไม่เป็นไปตามที่กำหนดลดลง 70.37% และสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของระบบส่งน้ำจาก 30,240 บาท เหลือเพียง 21,168 บาทต่อเดือน (จันทร์ทา นาควชิรตระกูล & มาโนช จันทร์ครุฑ, 2558)



บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสามารถวิเคราะห์อาการผิดปกติและผลกระทบของความเสียหายของเครื่องจักรแต่ละเครื่อง เพิ่มเวลาเฉลี่ยระหว่างการเสียหายของเครื่องจักรและจัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันโดยมีขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยดังรูปที่ 14



รูปที่ 14 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย

3.1 ศึกษาข้อมูลของบริษัท

3.1.1 ประวัติความเป็นมาของบริษัท

บริษัทตัวอย่าง เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีผลิตภัณฑ์คือ ดรัมเบรก (ก้ามเบรก) และผ้าเบรกดิสเบรก ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักส่งเสริมการลงทุน (BOI) ด้านวิจัยและพัฒนา บริษัทดำเนินธุรกิจมานานกว่า 22 ปี เป็นบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีการจำหน่ายสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ซึ่งเป็นระบบบริหารงานคุณภาพ จาก SGS Thailand ISO/TS 16949 ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ จากสถาบัน TÜV Rheinland และ ISO 14001 ซึ่งเป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันบริษัทตัวอย่างมีพนักงานรวมกว่า 700 คน มียอดการผลิตที่จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปีละ 2,500,000 ชุด/ปี



ดรัมเบรก (ก้ามเบรก)

ดิสก์เบรก


รูปที่ 15 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ที่มา : <https://www.compact-brake.com/product-detail/2>

3.1.2 ผังกระบวนการผลิตผ้าเบรกดิสก์เบรก

โดยกระบวนการที่ศึกษาได้แก่ กระบวนการผลิตผ้าเบรกดิสก์เบรก เนื่องจากเป็นกระบวนการที่มียอดการผลิตสูงทำให้เครื่องจักรมีความสำคัญกับกระบวนการผลิตเป็นอย่างมาก ซึ่งกระบวนการผลิตเริ่มต้นจากฝ่ายวางแผนการผลิตวางแผน เพื่อสั่งซื้อวัตถุดิบเคมีเข้ามาทำการผลิต จากนั้นส่งแผนไปแผนกเคมี โดยแผนกเคมีจะผสมเคมีตามแผนที่วางไว้ และส่งเคมีที่ผสมแล้วให้กับแผนกพิมพ์เย็น โดยแผนกพิมพ์เย็นจะนำผงเคมีที่ได้มาอัดขึ้นรูป แล้วส่งชิ้นงาน (พิมพ์เย็น) ไปแผนกพิมพ์ร้อน แล้วแผนกพิมพ์ร้อนจะนำชิ้นงาน (พิมพ์เย็น) มายึดติดกับแผ่นเหล็กที่ตากาวแล้วโดยผ่านกระบวนการให้ความร้อนเพื่อให้กาวและเนื้อเคมียึดติดกัน จากนั้นจะนำชิ้นงานที่ได้ไปอบที่เครื่องอบ หลังจากที่อยู่อบเสร็จเรียบร้อยแล้วชิ้นงานจะถูกส่งต่อมาที่แผนกฝนตกแต่งเพื่อทำการขัดฝนชิ้นงานให้ได้ตามรูปแบบที่ต้องการ ซึ่งประกอบด้วย การขัดฝนหน้าผ้าเบรก ปาดข้าง (Chamfer) และฝาร่องชิ้นงาน จากนั้นนำชิ้นงานที่ได้เข้าสู่กระบวนการพ่นสีแผ่นเหล็ก บีม Lot ผลิต ย้ำอุปกรณ์เสริมและบรรจุเพื่อ

บรรจุชิ้นงาน และจัดเตรียมชิ้นงานไว้เพื่อจัดส่งต่อไป ดังรูปที่ 16 โดยสำหรับส่วนที่ศึกษาในครั้งนี่คือ กระบวนการพ่นสีดีสก์เบรก



รูปที่ 16 ผังกระบวนการผลิตผ้าเบรกดิสก์เบรกส่วนที่ศึกษา


สำหรับรายละเอียดในส่วนของกระบวนการพ่นสีดีสก์เบรกเริ่มต้นจากพนักงานเรียงชิ้นงานเข้าสู่เครื่องพ่นสีหลังจากนั้นชิ้นงานจะเคลื่อนที่บนสายพานเพื่อเข้าสู่ตู้อบสีซึ่งกระบวนการพ่นสีฝุ่นมีเครื่องพ่นสีเป็นเครื่องจักรหลักและมีเพียงเครื่องเดียวในสายการผลิตจึงได้มีการศึกษาข้อมูลการซ่อมแซมเครื่องจักร



รูปที่ 17 เครื่องพ่นสีดีสก์เบรก

3.2 เก็บรวบรวมข้อมูลประวัติการซ่อมบำรุงของเครื่องจักร

จากการศึกษาประวัติการซ่อมบำรุงของเครื่องจักรในปี 2562 ของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตทั้งหมด โดยรวบรวมจากข้อมูลการบันทึกประวัติแจ้งซ่อมของเครื่องจักรในโปรแกรม Microsoft excel ของปี 2562 เพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อคัดเลือกเครื่องจักรที่น่าสนใจสำหรับนำมาจัดทำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันซึ่งรายละเอียดการซ่อมเครื่องจักรในปี 2562 แสดงในรูปที่ 18



รูปที่ 18 กราฟพาร์เรโต้แสดงจำนวนครั้งการ Break down ของเครื่องจักร ปี 2562

จากกราฟพบว่า ปัญหาการขัดข้องของเครื่องจักร (Break down) ในปี 2562 ส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับเครื่องยิงทรายก้ามเบรก (PMK-001) เครื่องพ่นสีดีสก์เบรก (MK-042) และเครื่องยิงทรายดีสก์เบรก (PH-01) ตามลำดับ ดังภาพที่ 18 และเมื่อพิจารณาความสำคัญของเครื่องจักรแต่ละเครื่องดังแสดงในตารางที่ 1 พบว่า เครื่องพ่นสีดีสก์เบรกมีความสำคัญกับกระบวนการผลิตเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเครื่องจักรเพียงเครื่องเดียวในสายการผลิตและมีมูลค่าของเครื่องจักรสูงถึง 7,000,000 บาท จึงควรจัดทำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อลดการหยุดชะงักของเครื่องจักรและเพื่อให้สามารถใช้งานเครื่องจักรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบเครื่องจักรที่มีจำนวนครั้งในการ Break down สูง

ลำดับ	ชื่อเครื่องจักร	ประเภทเครื่องจักร	กระบวนการผลิต	จำนวนเครื่องจักรในกระบวนการผลิต	มูลค่า (บาท)	จำนวนครั้งในการ Break down ปี 62
1	เครื่องยิงทรายก้ามเบรก	2	ก้ามเบรก	5	800,000	37
2	เครื่องพ่นสีดิสก์เบรก	1	ดิสก์เบรก	1	7,000,000	32
3	เครื่องยิงทรายดิสก์เบรก	2	ดิสก์เบรก	3	750,000	23

3.3 วิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ

วิเคราะห์ข้อมูลก่อนการปรับปรุงจากข้อมูลการซ่อมบำรุงในปี 2561 และ ปี 2562 ที่เก็บรวบรวมนำมาวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอาการขัดข้องของเครื่องพ่นสีดิสก์เบรก


3.3.1 วิเคราะห์ข้อมูลค่า MTTR (Mean Time to Repair)

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเครื่องพ่นสีดิสก์เบรกในปี 2561 และปี 2562 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน พบว่า ค่า MTTR มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 34 นาที/ครั้ง ในปี 2561 และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20 นาที/ครั้ง ในปี 2562 อีกทั้งในบางเดือนก็มีค่า MTTR สูงเกินค่าเฉลี่ยมาก ทำให้ทราบว่าการใช้เวลาในการซ่อมแซมเครื่องพ่นสีดิสก์เบรกในแต่ละเดือนแตกต่างกันซึ่งอาจจะมาจากปัญหาอาการขัดข้องที่แตกต่างกันโดยแสดงในตารางที่ 2 กับรูปที่ 19 และตารางที่ 3 กับรูปที่ 20

ตารางที่ 2 การควบคุมค่า MTTR เครื่องพ่นสีดีสก์เบรก ปี 2561

เดือน	ระยะเวลาในการซ่อม เครื่องจักร (นาที)	จำนวนครั้งที่มีการ หยุดซ่อม(ครั้ง)	ควบคุมค่า MTTR
ม.ค.	130	4	33
ก.พ.	120	1	120
มี.ค.	30	1	30
เม.ย.	65	3	22
พ.ค.	165	3	55
มิ.ย.	0	0	0
ก.ค.	0	0	0
ส.ค.	35	2	18
ก.ย.	0	0	0
ต.ค.	108	6	18
พ.ย.	238	7	34
ธ.ค.	155	2	78
ค่าเฉลี่ย	87	2	34


กราฟแสดงการควบคุมค่า MTTR เครื่องพ่นสีดีสก์เบรก ปี 2561



รูปที่ 19 กราฟแสดงการควบคุมค่า MTTR เครื่องพ่นสีดีสก์เบรก ปี 2561

ตารางที่ 3 การควบคุมค่า MTTR เครื่องพ่นสีดีสก์เบรก ปี 2562

เดือน	ระยะเวลาในการซ่อม เครื่องจักร (นาทีก)	จำนวนครั้งที่มีการ หยุดซ่อม(ครั้ง)	ควบคุมค่า MTTR
ม.ค.	10	1	10
ก.พ.	45	2	23
มี.ค.	160	9	18
เม.ย.	106	5	21
พ.ค.	85	3	28
มิ.ย.	179	8	0



รูปที่ 20 กราฟแสดงการควบคุมค่า MTTR เครื่องพ่นสีดีสก์เบรก ปี 2562


3.3.2 วิเคราะห์ข้อมูลค่า MTBF (Mean time between failures)

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเครื่องพ่นสีดีสก์เบรกในปี 2561 และปี 2562 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน พบว่า ค่า MTBF มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 235 ชั่วโมง ในปี 2561 และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 146 ชั่วโมง ในปี 2562 อีกทั้งค่า MTBF มีแนวโน้มลดลงปี 2562 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายน ทำให้ทราบว่าค่าเวลาเฉลี่ยระหว่างการเสียหายของเครื่องพ่นสีดีสก์เบรกลดลงมาจากปัญหาอากาศขัดข้องที่บ่อยมากขึ้นดังแสดงในตารางที่ 4 กับรูปที่ 21 และตารางที่ 5 กับรูปที่ 22

ตารางที่ 4 การควบคุมค่า MTBF เครื่องพ่นสีดีสก์เบรก ปี 2561

เดือน	จำนวนวันปฏิบัติงาน(วัน)	ระยะเวลาการปฏิบัติงานของเครื่องจักร(ชั่วโมง)	จำนวนครั้งที่มีการหยุดซ่อม(ครั้ง)	ควบคุมค่า MTBF
ม.ค.	25	400	4	100
ก.พ.	21	336	1	336
มี.ค.	26	416	1	416
เม.ย.	21	336	3	112
พ.ค.	25	400	3	133
มิ.ย.	26	416	0	416
ก.ค.	24	384	0	384
ส.ค.	26	416	2	208
ก.ย.	25	400	0	400
ต.ค.	25	400	6	67
พ.ย.	26	416	7	59
ธ.ค.	23	368	2	184
ค่าเฉลี่ย	24	391	2	235

กราฟแสดงการควบคุมค่า MTBF เครื่องพ่นสีดีสก์เบรก ปี 2561




รูปที่ 21 กราฟแสดงการควบคุมค่า MTBF เครื่องพ่นสีดีสก์เบรก ปี 2561

ตารางที่ 5 การควบคุมค่า MTBF เครื่องพ่นสีดีสก์เบรก ปี 2562

เดือน	จำนวนวันปฏิบัติงาน(วัน)	ระยะเวลาการปฏิบัติงานของเครื่องจักร(ชั่วโมง)	จำนวนครั้งที่มีการหยุดซ่อม(ครั้ง)	ควบคุมค่า MTBF
ม.ค.	25	400	1	400
ก.พ.	22	352	2	176
มี.ค.	26	416	9	46
เม.ย.	22	352	5	70
พ.ค.	25	400	3	133
มิ.ย.	24	384	8	48
ค่าเฉลี่ย	24	384	5	146

กราฟแสดงการควบคุมค่า MTBF เครื่องพ่นสีดีสก์เบรก ปี 2562



รูปที่ 22 กราฟแสดงการควบคุมค่า MTBF เครื่องพ่นสีดีสก์เบรก ปี 2562

3.3.3 วิเคราะห์ข้อมูลอาการขัดข้อง


หลังจากวิเคราะห์ค่า MTTR และ MTBF ของเครื่องพ่นสีดีสก์เบรกแล้วในลำดับต่อไป จึงนำข้อมูลอาการขัดข้องของเครื่องพ่นสีดีสก์เบรกในปี 2562 แต่ละปัญหามารวบรวมและวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงโดยเรียงลำดับจากปัญหาที่มีความถี่มากไปน้อยซึ่งจะเห็นได้ว่าโดยส่วนใหญ่เครื่องพ่นสีมีปัญหาอาการขัดข้องเกี่ยวกับสายพานและแปรงปัดสีไม่ทำงาน ดังแสดงในตารางที่ 6 และโดยสามารถสรุปปัญหาได้ในรูปที่ 23 และรูปที่ 24

ตารางที่ 6 ข้อมูลอาการขัดข้องของเครื่องพ่นสีดีสก์เบรก ปี 2562


เดือน	ครั้งที่	วันที่	ปัญหาและสาเหตุ	วิธีการแก้ไข	เวลาในการซ่อมแซม (นาท)
1	1	7/1/62	สายพานขาด	เปลี่ยนสายพานไทร์มิ่ง 170 XL	10
2	1	21/2/62	อุณหภูมิสูงเกิน	-	25
2	2	26/2/62	สีติดลูกกลิ้ง	-	20
3	1	1/3/62	ไฟฟ้าสถิต	นำเทปกาวปิดบริเวณที่เป็นโลหะที่เสี่ยงต่อผู้ปฏิบัติงาน	10
3	2	2/3/62	สายพานหย่อน	ปรับตั้งสายพาน	50
3	3	4/3/62	เพลาลูกกลิ้งตัวชำรุด	ถอดเพลาออกมาเชื่อม	10
3	4	6/3/62	สายพานหย่อน	ปรับตั้งสายพาน	15
3	5	6/3/62	อุณหภูมิไม่ได้ตามค่าที่ตั้งไว้	ปรับตั้งและเช็คค่าอุณหภูมิใหม่	10
3	9	9/3/62	ลมที่ดูดสีกลับมากเกินไป	ปรับลมในการดูดสีกลับใหม่	5
3	7	26/3/62	สายพานไม่เดิน	ปรับตั้งลูกกลิ้งสายพานใหม่	20
3	8	28/3/62	สายพานในห้องเครื่องไม่เดิน	ปรับตั้งสายพานให้ใหม่	27
3	9	30/3/62	กรองดูดอากาศตัน	เป่าทำความสะอาดกรองดูดอากาศ	13
4	1	4/4/62	สายพานไม่เดิน	แก้ไขตัวปรับตั้งระยะสายพานใหม่	30
4	2	9/4/62	สีติดสายพาน	ทำความสะอาดใช้ลมเป่าสายพานและลูกกลิ้ง	18
4	3	19/4/62	มอเตอร์ใหม่	มอเตอร์ขาตั้ง MITSU 5HP 4P 380/6600V	10

ตารางที่ 6 ข้อมูลอาการขัดข้องของเครื่องฟั่นสีดีสก์เบรก ปี 2562 (ต่อ)

เดือน	ครั้งที่	วันที่	ปัญหาและสาเหตุ	วิธีการแก้ไข	เวลาในการซ่อมแซม (นาที)
4	4	27/4/62	อุณหภูมิขึ้นสูง	ปรับเซตตัวควบคุมอุณหภูมิ	15
4	5	29/4/62	อินเวอร์เตอร์ไม่ทำงาน	ปรับตั้งค่าอินเวอร์เตอร์ให้อยู่ที่45Hz	33
5	1	4/5/62	สายพานไม่หมุนปรับตั้งสายพานไม่ได้	เปลี่ยนเพลตตัวปรับตั้งสายพานใหม่	7
5	2	7/5/62	ชิ้นงานไหม้อุณหภูมิสูงเกิน	ปรับเซตตัวควบคุมอุณหภูมิ	40
5	3	30/5/62	แปรงปัดทำความสะอาดสายพานลำเลียงมีสีติด	ทำความสะอาดแปรงปัดฝุ่น	38
6	1	6/6/62	สีไม่สุก	ปรับตั้งตัวควบคุมอุณหภูมิใหม่	17
6	2	11/6/62	แปรงปัดสายพานไม่ติด	เป่าทำความสะอาด	38
6	3	11/6/62	แปรงปัดสีไม่ทำงาน	เปลี่ยนอินเวอร์เตอร์ Fuji TYPE FRN0010C2S-7A	40
6	4	19/6/62	แปรงปัดสายพานไม่ติด	ปรับตั้งระดับแปรงปัดสายพาน	30
6	5	19/6/62	แปรงปัดสีสายพานฟั่นสีไม่ทำงาน	ปรับตั้งระดับแปรงปัดสายพานใหม่ รีเซตอินเวอร์เตอร์	3
6	6	20/6/62	แปรงปัดสายพานไม่ติด	ปรับระดับแปรงปัด	27
6	7	27/6/62	สายพานเปียดข้างขอบลูกปืน	ทำการปรับตั้งสายพาน	7
6	8	28/6/62	สายพานหย่อน	ปรับตั้งสายพานใหม่	17



รูปที่ 23 กราฟพาร์เรโต้แสดงเวลาซ่อมแซมเครื่องฟั่นสตีส์เบิร์กแต่ละสาเหตุ ปี 2562




รูปที่ 24 กราฟพาร์เรโต้แสดงสาเหตุการขัดข้องของเครื่องฟั่นสตีส์เบิร์ก ปี 2562

หลังจากรวบรวมปัญหาอาการขัดข้องของเครื่องจักรจึงนำปัญหาเหล่านั้นมาประชุมร่วมกันในทีม TPM ซึ่งทีม TPM ประกอบไปด้วยฝ่ายบริหาร ฝ่ายผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายบุคคล และฝ่ายพัฒนากระบวนการ เครื่องจักรและแม่พิมพ์ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาอาการขัดข้องต่าง ๆ ของเครื่องจักร



รูปที่ 25 การประชุมทีม TPM เพื่อวิเคราะห์ปัญหาอาการขัดข้องของเครื่องจักร


โดยทำการวิเคราะห์ปัญหาด้วยแผนภูมิเหตุและผลโดยแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ วิเคราะห์ปัญหาเวลาใช้ในการซ่อมแซมนานของเครื่องฟั่นสีดีสก์เบรกดังรูปที่ 26 โดยสามารถสรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไขได้ดังตารางที่ 7 และวิเคราะห์ปัญหา Break down ของเครื่องฟั่นสีดีสก์เบรกดังรูปที่ 27 โดยสามารถสรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไขได้ดังตารางที่ 8 ซึ่งทำการแยกปัญหาโดยแบ่งตามหัวข้อดังนี้ Man Machine Material Method และ Environment



รูปที่ 26 แผนภูมิเหตุและผลในการหาสาเหตุของปัญหาเวลาใช้ในการซ่อมแซมนาน

ตารางที่ 7 สรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเวลาในการซ่อมแซมนาน

หัวข้อ	สาเหตุ/ปัญหา	แนวทางการแก้ไขปัญหา
MAN	1 ช่างขาดทักษะ/ความชำนาญในการซ่อมบำรุง	อบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มทักษะในการซ่อมบำรุง
MACHINE	1 มอเตอร์แปร่งปิดทำความสะอาดเครื่องจักรถอด-ประกอบยาก เนื่องจากตำแหน่งไม่เหมาะสม	ย้ายตำแหน่งของมอเตอร์ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้ฝุ่นเข้าไปติด
	2 สายพานปรับตั้งยากเนื่องจากรูปแบบสายพานไม่เหมาะสมกับการทำงาน	ออกแบบสายพานใหม่ให้เหมาะสมกับการทำงาน
METHOD	1 วิธีการซ่อมแซมไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้	ระดมสมองเพื่อวิเคราะห์อาการขัดข้องร่วมกันก่อนการซ่อม
	2 ไม่มีการวิเคราะห์อาการขัดข้องของเครื่องจักรก่อนการซ่อม	ระดมสมองเพื่อวิเคราะห์อาการขัดข้องร่วมกันก่อนการซ่อม
	3 ใช้เวลานานในการเบิกอะไหล่จากสโตร์เนื่องจากทำงานหลายขั้นตอน	สำรองอะไหล่ที่ใช้งานบ่อยไว้ที่หน่วยงานซ่อมบำรุง
	4 ใช้เวลานานในการเบิกอะไหล่จากสโตร์เนื่องจากไม่ทราบลักษณะของอะไหล่	จัดทำคู่มือชนิดของอะไหล่แต่ละประเภท
METERIAL	1 ไม่มีอะไหล่/อุปกรณ์เนื่องจากไม่มีการทำสต็อกอะไหล่	สำรวจอะไหล่ที่จำเป็นและจัดทำสต็อกอะไหล่
ENVOIRMENT	1 พื้นที่ทำงานแคบ	ขยายพื้นที่การทำงานให้เหมาะสม
	2 สภาพอากาศร้อน	ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานให้เหมาะสม



รูปที่ 27 แผนภูมิเหตุและผลในการหาสาเหตุของปัญหาการ Break down เครื่องพ่นสี

ตารางที่ 8 สรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการ Break down เครื่องพ่นสี

หัวข้อ	สาเหตุ/ปัญหา	แนวทางการแก้ไขปัญหา
MAN	1 พนักงานไม่เข้าใจวิธีการทำความสะอาดเครื่องจักร	จัดทำและอบรม Work Instructions (WI) การทำความสะอาดเครื่องจักร
MACHINE	1 แปรงบัดทำความสะอาดไม่ทำงานเนื่องจากสีฝุ่นเข้าไปติดมอเตอร์	ทำการดัดบังกันไม่ให้สีฝุ่นเข้าไปติดที่มอเตอร์
	2 แปรงบัดทำความสะอาดไม่ทำงานเนื่องจากตำแหน่งของมอเตอร์ไม่เหมาะสม	ย้ายตำแหน่งของมอเตอร์ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้สีฝุ่นเข้าไปติด
	3 สายพานไม่ทำงานเนื่องจากสีติ๊ดลูกกลิ้งสายพาน	กำหนดรอบการทำความสะอาดลูกกลิ้งสายพานให้เป็นมาตรฐาน
	4 สายพานไม่ทำงานเนื่องจากสายพาน Timing ขาดบ่อย	ออกแบบสายพานใหม่เพื่อลดภาระการทำงานของสายพาน Timing
	5 สายพานไม่ทำงานเนื่องจากรูปแบบสายพานไม่เหมาะสมกับการทำงาน	ออกแบบสายพานใหม่ให้เหมาะสมกับการทำงาน

ตารางที่ 8 สรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการ Break down เครื่องพ่นสี (ต่อ)

หัวข้อ	สาเหตุ/ปัญหา	แนวทางการแก้ไขปัญหา
METHOD	1 วิธีการตรวจเช็คเครื่องจักรไม่ครอบคลุม	พิจารณาวิธีการตรวจเช็คเครื่องจักรใหม่ พร้อมทั้งจัดทำแผนการบำรุงรักษา
	2 ขาดมาตรฐานการปฏิบัติงาน	จัดทำและอบรม Work Instructions (WI) การปฏิบัติงาน
	3 ขาดวิธีการทำความสะอาดที่เป็นมาตรฐานทำให้กรองคู่อากาศตัน	จัดทำและอบรม Work Instructions (WI) การทำความสะอาดเครื่องจักร
	4 ขาดวิธีการทำความสะอาดที่เป็นมาตรฐานทำให้ไฟฟ้าสถิตขณะทำความสะอาด	จัดทำและอบรม Work Instructions (WI) การทำความสะอาดเครื่องจักร
METERIAL	1 ส่วนผสมของสีฝุ่นไม่ตรงตาม Spec ทำให้สีฝุ่นทนอุณหภูมิได้ต่ำส่งผลให้เกิดสีขึ้นงานใหม่/เกิดของเสีย	ตรวจสอบ Spec ของสีฝุ่นก่อนรับวัตถุดิบเข้า
ENVOIRMENT	1 พื้นที่ทำงานแคบ	ขยายพื้นที่การทำงานให้เหมาะสม
	2 สภาพอากาศร้อน	ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานให้เหมาะสม

3.4 กำหนดแนวทางและออกแบบการบำรุงรักษาเครื่องจักร

กำหนดแนวทางและออกแบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรขั้นตอนการดำเนินงานตามเสาหลักของ TPM มีดังนี้

ตารางที่ 9 การดำเนินงาน 8 เสาหลักตามหลักของ TPM

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย	บทบาทและหน้าที่
1. การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Individual Improvement)	ผู้จัดการและหัวหน้างานในสายการผลิต	<ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้อยู่ระดับสูงสุดอยู่เสมอ - เครื่องจักรเสียเป็นศูนย์และของเสียเป็นศูนย์ 	<ul style="list-style-type: none"> - กำจัดความสูญเสีย - คำนวณค่า OEE ของแต่ละสายการผลิตหรือของแต่ละผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งทำการตั้งเป้าหมาย - วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้ OEE ต่ำ - ทำการวิเคราะห์ด้วยหลัก P-M เพื่อกำจัดความเสียหายแบบเรื้อรัง - เฝ้าติดตามว่า แต่ละช่วงเวลาเครื่องจักรควร จะได้รับการ ปรับปรุงอย่างไร
2. การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)	ผู้ใช้เครื่อง และหัวหน้างานในสายการผลิต	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ใช้เครื่องมีความรู้และความเข้าใจในกลไกของเครื่อง - ผู้ใช้เครื่องสามารถบำรุงรักษาเครื่องจักรได้ด้วยตนเอง 	<p>ปฏิบัติตาม 7 ขั้นตอนของการบำรุงรักษาด้วยตนเอง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การทำความสะอาดแบบตรวจสอบ 2. กำจัดจุดยากลำบากและแหล่งกำเนิดปัญหา 3. การเตรียมมาตรฐานการบำรุงรักษาด้วยตนเอง 4. การตรวจสอบโดยรวม 5. การตรวจสอบด้วยตนเอง 6. การจัดทำเป็นมาตรฐาน 7. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
3. การบำรุงรักษาตามแผน (Planned Maintenance)	ผู้จัดการและหัวหน้างานในฝ่ายซ่อมบำรุง	<ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มประสิทธิภาพของงานซ่อมบำรุงเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียในกระบวนการผลิต 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนการบำรุงรักษาประจำวัน - จัดทำแผนการบำรุงรักษาตามระยะเวลา - จัดทำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - ยึดอายุการใช้งานของเครื่องจักร - ควบคุมการเปลี่ยนชิ้นส่วนตามเวลาที่กำหนด - วิเคราะห์ความเสียหายที่เกิดขึ้นและหาทางป้องกัน - ควบคุมการหล่อลื่น

ตารางที่ 9 การดำเนินงานตามเสาหลักของ TPM (ต่อ)

ขั้นตอนการดำเนินงาน 8 เสาหลัก	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย	บทบาทและหน้าที่
4. การศึกษาและฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการทำงานและการบำรุงรักษา (Operation and Maintenance Development)	ผู้ใช้เครื่อง และ พนักงาน ซ่อมบำรุง	- ยกระดับ ความสามารถในทาง เทคนิคของทั้ง ผู้ใช้เครื่องและช่างซ่อม บำรุง	ฝึกอบรมในหัวข้อต่อไปนี้ - การบำรุงรักษาเบื้องต้น - การขันแน่นและการปรับแต่ง - การใช้งานของเครื่อง - การบำรุงรักษาเบรค - การบำรุงรักษาระบบส่งกำลัง - การบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิกส์และ ระบบนิวเมติกส์ - การบำรุงรักษาระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า
5. การคำนึงถึงการบำรุงรักษาตั้งแต่ขั้นการออกแบบ (Initial Phase Management)	- ผู้จัดการ ฝ่ายวิจัยและ พัฒนา - วิศวกรการ ผลิต - วิศวกร ซ่อมบำรุง	- พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้ดีขึ้น - ออกแบบอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องมือให้ใช้ งานได้เร็วขึ้น - ผลิตภัณฑ์ใหม่และ เครื่องจักรใหม่ต้อง บำรุงรักษาได้ง่าย	- ตั้งเป้าหมายของการออกแบบและพัฒนา - ออกแบบโดยการคำนึงถึงเครื่องจักรที่ต้อง ทำการผลิตได้ง่าย คุณภาพคงที่ใช้งาน บำรุงรักษาได้ง่าย มีความน่าเชื่อถือ - ศึกษาค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของ เครื่อง - ทบทวนแบบของผลิตภัณฑ์และเครื่องจักร อยู่เสมอ
6. ระบบการบำรุงรักษาเพื่อคุณภาพ (Quality Maintenance)	- ผู้จัดการ ฝ่ายประกัน คุณภาพ - วิศวกรการ ผลิต - หัวหน้า สายการผลิต	- เครื่องจักรต้องไม่ใช่ สาเหตุที่ทำให้เกิดของ เสีย หรือ "การผลิต ของเสียเป็นศูนย์"	- ทบทวนมาตรฐานคุณภาพและข้อกำหนด ทางเทคนิคที่ทำได้กับลูกค้า - ประกันคุณภาพทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็น กระบวนการ วัตถุดิบ พลังงาน อุปกรณ์ หรือวิธีการ - หาสาเหตุที่ทำให้คุณภาพเกิดความผิดปกติ - จัดทำมาตรฐานการตรวจสอบในจุดต่างๆ ของเครื่องที่มีผลต่อคุณภาพ

ตารางที่ 9 การดำเนินงานตามเสาหลักของ TPM (ต่อ)

ขั้นตอนการดำเนินงาน 8 เสาหลัก	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย	บทบาทและหน้าที่
7. ระบบการทำงาน ของฝ่ายบริหารที่ ตระหนักถึง ประสิทธิภาพการผลิต หรือเรียกว่า TPM ใน สำนักงาน (TPM in Office)	- ผู้จัดการและ พนักงานในฝ่าย ขายและฝ่าย บริหาร	- กำจัดความสูญเสีย ที่เกิดจากการ ประสานงาน ระหว่างฝ่าย - จัดทำงานบริการ ด้านธุรการให้มี ประสิทธิภาพสูงสุด - สนับสนุนและ อำนวยความสะดวก ให้กับฝ่ายผลิต	การบำรุงรักษาด้วยตนเองในสำนักงาน 1. ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ สำนักงาน 2. พัฒนาระบบการทำงานให้มี ประสิทธิภาพ 3. จัดทำเป็นมาตรฐาน 4. ปรับทัศนคติว่า "ต้องทำทุกอย่างที่ฝ่าย ผลิตต้องการ" การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง 1. ลดเวลาดำเนินงานด้านบัญชี 2. ปรับปรุงระบบการจัดส่ง 3. ปรับปรุงระบบจัดซื้อและจัดจ้าง
8. ระบบชีวนามัย ความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อมภายใน โรงงาน (Safety, Hygiene and Working Environment)	- คณะกรรมการ มาตรฐาน แรงงานของ โรงงาน - เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย	- อุบัติเหตุเป็นศูนย์ - พัฒนาคุณภาพ ชีวิตในการทำงาน และความปลอดภัย ในโรงงาน	- เก็บข้อมูลและจัดทำสถิติการเกิด อุบัติเหตุ - วิเคราะห์การปฏิบัติงานเพื่อหาขั้นตอนที่ อาจเกิดอันตราย - จัดมลภาวะในสถานที่ทำงาน - วัตถุประสงค์การอนุรักษ์พลังงาน - ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีด้วย กิจกรรมต่าง ๆ - สร้างบรรยากาศที่น่านำทำงาน

จากแผนภูมิเหตุและผลสามารถเลือกหัวข้อในการปรับปรุงโดยคัดเลือกจากหัวข้อที่มีผลกระทบมากที่สุดและมีความเป็นไปได้ในการนำมาปรับปรุงโดยพิจารณาระดับความพร้อมของแนวทางการแก้ปัญหาจาก 3 หัวข้อ ได้แก่

- 1) ด้านผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากปรับปรุงแก้ไขปัญหา (Impact)
- 2) ด้านงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ (Economics)
- 3) ด้านเทคนิคที่นำมาใช้มีความเป็นไปได้สำหรับแก้ไขปรับปรุง (Technique)

ซึ่งจากการพิจารณาดังกล่าวจะได้คัดเลือกหัวข้อปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาดังตารางที่ 10

ตารางที่ 10 ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา

สาเหตุ/ปัญหา	แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. สายพานไม่ทำงานเนื่องจากรูปแบบสายพานไม่เหมาะสมกับการทำงาน	1. ออกแบบสายพานใหม่ให้เหมาะสมกับการทำงาน
2. แปรงปิดทำความสะอาดไม่ทำงานเนื่องจากตำแหน่งของมอเตอร์ไม่เหมาะสม	2. ย้ายตำแหน่งของมอเตอร์ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้สีฝุ่นเข้าไปติด
3. ไม่มีอะไหล่/อุปกรณ์เนื่องจากไม่มีการสำรองอะไหล่	3. สำรองอะไหล่ที่จำเป็นและสำรองอะไหล่
4. วิธีการตรวจเช็คเครื่องจักรไม่ครอบคลุม	4. พิจารณาวิธีการตรวจเช็คเครื่องจักรใหม่พร้อมทั้งจัดทำแผนการบำรุงรักษา
5. พนักงานไม่เข้าใจวิธีการทำความสะอาดเครื่องจักร	5. จัดทำและอบรม Work Instructions (WI) การทำความสะอาดเครื่องจักร
6. ขาดวิธีการทำความสะอาดที่เป็นมาตรฐานทำให้กรองดูดอากาศตัน	6. จัดทำและอบรม Work Instructions (WI) การทำความสะอาดเครื่องจักร
7. ช่างขาดทักษะ/ความชำนาญในการซ่อมบำรุง	7. อบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มทักษะในการซ่อมบำรุง
8. วิธีการซ่อมแซมไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้	8. ระดมสมองเพื่อวิเคราะห์อาการขัดข้องร่วมกันก่อนการซ่อม
9. ไม่มีการวิเคราะห์อาการขัดข้องของเครื่องจักรก่อนการซ่อม	9. ระดมสมองเพื่อวิเคราะห์อาการขัดข้องร่วมกันก่อนการซ่อม
10. ขาดมาตรฐานการปฏิบัติงาน	10. จัดทำและอบรม Work Instructions (WI) การปฏิบัติงาน

จากนั้นนำแนวทางการแก้ไขปัญหามาพิจารณาระดับความพร้อมของแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัญหาเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็นดังตารางที่ 11

ตารางที่ 11 การพิจารณาระดับความพร้อมของแนวทางการแก้ปัญหา

แนวทางการ แก้ไขปัญหา	ระดับความพร้อมของแนวทางในการแก้ไขปัญหา				
	Impact (1)	Economic (2)	Technique (3)	รวมคะแนน (4)=(1)*(2)*(3)	%
แนวทางที่ 1	3	3	3	27	18%
แนวทางที่ 2	3	2	3	18	12%
แนวทางที่ 3	3	3	3	27	20%
แนวทางที่ 4	3	2	3	18	12%
แนวทางที่ 5	3	1	3	9	6%
แนวทางที่ 6	3	1	3	9	6%
แนวทางที่ 7	3	1	3	9	7%
แนวทางที่ 8	3	1	3	9	7%
แนวทางที่ 9	3	1	3	9	7%
แนวทางที่ 10	3	1	3	9	6%

หมายเหตุ การพิจารณาระดับความพร้อมของแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยให้คะแนน มาก =3
กลาง = 2 และน้อย = 1 ในแต่ละหัวข้อ

จากนั้นจัดกลุ่มของแนวทางการแก้ไขปัญหามาโดยนำหลักการบำรุงรักษาวิผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมมาพิจารณาซึ่งในงานวิจัยนี้ใช้ 4 เสาหลัก ได้แก่

เสาหลักที่ 1 การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Specific Improvement)

เสาหลักที่ 2 การดูแลรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)

เสาหลักที่ 3 การบำรุงรักษาตามแผนงาน (Planned Maintenance)

เสาหลักที่ 4 การให้การศึกษาและฝึกอบรม (Education and Training)

โดยการจัดกลุ่มของแนวทางการแก้ไขปัญหามาแสดงในตารางที่ 12

ตารางที่ 12 การจัดกลุ่มของปัญหาตามหลักของ TPM

แนวทางการแก้ไขปัญหา	ประเภท
แนวทางที่ 1	การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง
แนวทางที่ 2	
แนวทางที่ 3	การบำรุงรักษาตามแผน
แนวทางที่ 4	
แนวทางที่ 5	การบำรุงรักษาด้วยตนเอง
แนวทางที่ 6	
แนวทางที่ 7	การศึกษาและฝึกอบรม
แนวทางที่ 8	
แนวทางที่ 9	
แนวทางที่ 10	

จากนั้นกำหนดขั้นตอนและแผนการดำเนินงานในแต่ละหัวข้อเพื่อกำหนดระยะเวลาในการปรับปรุงดังแสดงในรูปที่ 28 29 30 และ 31

ลำดับ	รายละเอียด	PIA	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	ต.ค.-62	พ.ย.-62
1	เลือกเครื่องจักรตัวอย่าง (เครื่องอบพ่นสีดีสก์เบรก)	↔	↔					
2	แต่งตั้งทีมงาน	↔	↔					
3	ศึกษาข้อมูลของเครื่องอบพ่นสีดีสก์เบรก	↔		↔				
4	กำหนดหัวข้อเรื่อง "การปรับปรุง-KAIZEN" และการกำหนดเป้าหมาย 4.1 การย้ายตำแหน่งมอเตอร์โปรเจกต์สี 4.2 ออกแบบสายพานใหม่ให้เหมาะสมกับการทำงาน	↔		↔				
5	การวิเคราะห์และออกแบบเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสม	↔		↔				
6	การนำการปรับปรุง-KAIZEN มาลงมือดำเนินการ	↔			↔	↔		
7	การยืนยันรับรองผลที่ได้	↔				↔		
8	การทำมาตรการเพื่อป้องกันการกลับคืนสู่สภาวะสภาวะก่อนการปรับปรุง	↔					↔	
9	สรุปผลและการขยายกิจกรรมลักษณะเดียวกันนี้ไปสู่เครื่องจักรอุปกรณ์อื่น	↔						↔

รูปที่ 28 แผนการดำเนินงานการปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Specific Improvement)

ลำดับ	รายละเอียด	P/A	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	ต.ค.-62	พ.ย.-62
1	เลือกเครื่องจักรตัวอย่าง (เครื่องอบแห้งสีดิสก์เบรก)	↔↔	↔↔↔					
2	แต่งตั้งทีมงาน	↔↔	↔↔↔					
3	กำหนดหัวข้อเรื่อง การปรับปรุงและการกำหนดเป้าหมาย 3.1 จัดทำและอบรม Work Instructions (WI) การทำความสะอาดตู้แห้งสีดิสก์เบรก 3.2 จัดทำและอบรม Work Instructions (WI) การทำความสะอาดหัวพ่นสี 3.3 จัดทำและอบรม Work Instructions (WI) การทำความสะอาดถังสี	↔↔		↔↔				
4	การวิเคราะห์และออกแบบเพื่อหารูปแบบการจัดทำเอกสารที่เหมาะสม	↔↔		↔↔				
5	จัดทำเอกสารและอบรม Work Instructions (WI)	↔↔			↔↔↔			
6	พนักงานหน้าเครื่องนำ Work Instructions (WI) ไปใช้งาน	↔↔				↔↔		
7	การทำมาตรฐานเพื่อป้องกันการกลับคืนสู่สภาวะก่อนการปรับปรุง	↔↔					↔↔	
8	สรุปผลและการขยายกิจกรรมลักษณะเดียวกันนี้ไปสู่เครื่องจักร อุปกรณ์อื่น	↔↔						↔↔

รูปที่ 29 แผนการดำเนินงานการบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)



ลำดับ	รายละเอียด	P/A	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	ต.ค.-62	พ.ย.-62
1	เลือกเครื่องจักรตัวอย่าง (เครื่องอบแห้งสีดิสก์เบรก)	↔↔	↔↔↔					
2	แต่งตั้งทีมงาน	↔↔	↔↔↔					
3	กำหนดหัวข้อเรื่อง การปรับปรุงและการกำหนดเป้าหมาย 3.1 การตรวจเช็คและการบำรุงรักษาเครื่องจักร 3.2 การทวนสอบอุณหภูมิเพื่อกำหนดเป็นมาตรฐาน 3.3 การกำหนดค่าควบคุมโปรแกรมเครื่องแห้งสีดิสก์เบรก 3.4 สำรองอะไหล่ที่จำเป็นและสำรองอะไหล่	↔↔		↔↔				
4	การวิเคราะห์เพื่อกำหนดวิธีการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย	↔↔		↔↔				
5	ดำเนินการปรับปรุง	↔↔			↔↔↔			
6	ตรวจสอบผลหลังการปรับปรุง	↔↔				↔↔		
7	การทำมาตรฐานเพื่อป้องกันการกลับคืนสู่สภาวะก่อนการปรับปรุง	↔↔					↔↔	
8	สรุปผลและการขยายกิจกรรมลักษณะเดียวกันนี้ไปสู่เครื่องจักร อุปกรณ์อื่น	↔↔						↔↔

รูปที่ 30 แผนการดำเนินงานการบำรุงรักษาตามแบบแผน (Planned Maintenance)



ลำดับ	รายละเอียด	P/A	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	ต.ค.-62	พ.ย.-62
1	เลือกเครื่องจักรตัวอย่าง (เครื่องอบแห้งสีดิสก์เบรก)	↔↔	↔↔↔					
2	แต่งตั้งทีมงาน	↔↔	↔↔↔					
3	กำหนดหัวข้อเรื่อง การปรับปรุงและการกำหนดเป้าหมาย 3.1 จัดทำและอบรม Work Instructions (WI) การปฏิบัติงาน 3.2 อบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มทักษะในการซ่อมบำรุง	↔↔		↔↔				
4	จัดทำเอกสารและเตรียมเนื้อหาเพื่ออบรมให้ความรู้	↔↔		↔↔				
5	ดำเนินการอบรม Work Instructions (WI) การปฏิบัติงานและให้ความรู้เพื่อเพิ่มทักษะในการซ่อมบำรุง	↔↔			↔↔↔			
6	ประเมินผลการฝึกอบรม	↔↔					↔↔	
7	สรุปผลและการขยายกิจกรรมลักษณะเดียวกันนี้ไปสู่เครื่องจักร อุปกรณ์อื่น	↔↔						↔↔

รูปที่ 31 แผนการดำเนินงานการศึกษาและฝึกอบรม (Education/Training)

3.5 ดำเนินการทดลอง

ทำการทดลองตามแผนงานและขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละแผนงาน ทั้ง 4 หัวข้อได้แก่ การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Specific Improvement) การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) การบำรุงรักษาตามแบบแผน (Planned Maintenance) และการศึกษาและฝึกอบรม (Education/Training) พร้อมทั้งเก็บบันทึกผลข้อมูลต่าง ๆ จากการทดลอง

3.6 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานก่อนและหลังปรับปรุง

หลังจากดำเนินการทดลองและเก็บข้อมูลตามแผนการดำเนินงานทั้ง 4 แผน จากนั้นนำผลที่ได้ก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุงนำมาเปรียบเทียบเพื่อวัดผลการดำเนินงานวิจัย เพื่อนำมาประเมินผลประสิทธิภาพของการจัดทำแผนการบำรุงรักษาที่วิเศษโดยทุกคนมีส่วนร่วมหรือ TPM (Total Productive Maintenance) ของงานวิจัย

3.7 สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

สรุปผลการดำเนินงานวิจัย เสนอแนะข้อมูลและวิจารณ์ผลงานวิจัย เพื่อวัดผลของงานวิจัย และเสนอแนวทางในการพัฒนาการจัดทำแผนการบำรุงรักษาที่วิเศษโดยทุกคนมีส่วนร่วม หรือ TPM (Total Productive Maintenance) ไปยังเครื่องจักรอื่น ๆ ที่มีความสำคัญกับกระบวนการผลิต



บทที่ 4 ผลการทดลอง

หลังจากคัดเลือกปัญหาและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาจากนั้นได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยผลการศึกษารูปตามหัวข้อได้ดังนี้


4.1 ผลการดำเนินงานการปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Specific Improvement)

กำหนดหัวข้อการปรับปรุง 2 หัวข้อได้แก่

4.1.1 ย้ายตำแหน่งของมอเตอร์ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้ฝุ่นเข้าไปติด จากการสำรวจพบปัญหามอเตอร์แปร่งปิดทำความสะอาดสายพานมีสีเกาะจำนวนมาก ส่งผลให้มอเตอร์ระบายความร้อนไม่ได้ นำไปสู่การเสียหายของมอเตอร์จึงออกแบบได้ย้ายตำแหน่งมอเตอร์ออกมานอกบริเวณห้องพ่น เพื่อป้องกันสีเกาะและสามารถระบายความร้อนได้ดีขึ้น ดังรูปที่ 32 และรูปที่ 33




รูปที่ 32 มอเตอร์ก่อนปรับปรุง




รูปที่ 33 มอเตอร์หลังปรับปรุง

4.1.2 ออกแบบสายพานใหม่ให้เหมาะสมกับการทำงาน จากการสำรวจปัญหาพบสายพาน ไทรมิ่งรับภาระหนักทำให้สายพานขาดบ่อย จึงได้ออกแบบสายพานใหม่ให้เหมาะสมกับการทำงาน หลังการปรับปรุงปัญหาที่พบคือ น้ำหนักชิ้นงานที่มากทำให้ลูกปืนเพลลาแตก ส่งผลให้เพลลาเสียดสี โครงสร้างจนชำรุด จึงแก้ปัญหาโดยการเพิ่มความแข็งแรงของเพลลาซึ่งปัจจุบันสามารถใช้งานได้ปกติ ดังรูปที่ 34 และรูปที่ 35









รูปที่ 34 สายพานก่อนปรับปรุง







รูปที่ 35 สายพานหลังปรับปรุง





ตารางที่ 13 หัวข้อการปรับปรุงเฉพาะเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม

ลำดับ	รายการ	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง
1	ลูกปืนลิเนีย	 <p>ปัญหาที่พบ เศษฝุ่นสีเกาะสะสมที่รางและลูกปืน</p>	 <p>ทำความสะอาดชุดลูกปืนลิเนีย</p>
2	มอเตอร์ขับชุดไลต์ ปืนพ่นสี	 <p>ปัญหาที่พบ เศษฝุ่นสีเกาะสะสมที่มอเตอร์และเกียร์ทรอบ</p>	 <p>ทำความสะอาดชุดมอเตอร์เกียร์ทรอบ</p>
3	ตัวปรับตั้งความตึง สายพาน	 <p>ปัญหาที่พบ ตัวตั้งความตึงสายพานที่มีไม่ รองรับการยึดตัวที่เพิ่มขึ้นของสายพาน</p>	 <p>ทำชุดตัวปรับตั้งความตึงของสายพาน</p>

ตารางที่ 13 หัวข้อการปรับปรุงเฉพาะเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง
4	ชุดมอเตอร์ขับแปร่ง ปิดสวิตช์สายพาน	 <p>ปัญหาที่พบ ฝุ่นสีเคลือบตัวมอเตอร์ ทำให้ไม่สามารถระบายความร้อนได้</p>	 <p>ออกแบบตำแหน่งของมอเตอร์ใหม่</p>
5	ฮีทเตอร์	 <p>ปัญหาที่พบ หลอด IR ฮีทเตอร์ บางหลอดขาดส่งผลต่อคุณภาพสีที่พ่นเคลือบชิ้นงาน</p>	 <p>เปลี่ยนชุด IR ฮีทเตอร์ตัวใหม่</p>

ตารางที่ 13 หัวข้อการปรับปรุงเฉพาะเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม (ต่อ)


ลำดับ	รายการ	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง
6	ตัวควบคุมอุณหภูมิ	<p>ปัญหาที่พบ พีวส์ขาดและอุณหภูมิของตู้คอนโทรลสูง</p>  <p>1.) SCR zone 1 มีอุณหภูมิ 73.8 °C 2.) SCR zone 2 มีอุณหภูมิ 73.3 °C 3.) รีเลย์ มีอุณหภูมิ 74.9 °C</p>	 <p>1.) SCR zone 1 จากเดิม 73.8 °C ปัจจุบัน 60.8 °C ลดลง 13.8 °C 2.) SCR zone 2 จากเดิม 73.3 °C ปัจจุบัน 43.8 °C ลดลง 29.5 °C 3.) รีเลย์ จากเดิม 74.9 °C ปัจจุบัน 57.1 °C ลดลง 17.8 °C</p>
7	การป้องกันสีฝุ่นพุ่งกระจายขึ้นด้านบน	 <p>ปัญหาที่พบ สีฝุ่นพุ่งกระจายขึ้นด้านบนจับตัวเป็นก้อน ทำให้อะไหล่/ชิ้นส่วนเครื่องจักรชำรุด</p>	 <p>ติดตั้งการป้องกันสีฝุ่นพุ่งกระจายขึ้นด้านบน</p>

4.2 การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)

กำหนดหัวข้อการปรับปรุง 3 หัวข้อได้แก่

4.2.1 จัดทำและอบรม Work Instructions (WI) การทำความสะอาดตู้พ่นสีดีสก์เบรกตั้งรูป

ที่ 36




รูปที่ 36 Work Instructions (WI) การทำความสะอาดตู้พ่นสีดีสก์เบรก

4.2.2 จัดทำและอบรม Work Instructions (WI) การทำความสะอาดหัวพ่นสีตั้งรูปที่ 37



รูปที่ 37 Work Instructions (WI) การทำความสะอาดหัวพ่นสี

4.2.3 จัดทำและอบรม Work Instructions (WI) การทำความสะอาดถังฟันทิ้งรูปที่ 38



รูปที่ 38 Work Instructions (WI) การทำความสะอาดถังฟันทิ้ง

หลังการจัดทำและอบรมคู่มือการปฏิบัติงานพบว่าพนักงานมีความเข้าใจในการทำงานกับเครื่องจักรและสามารถดูแลรักษาเครื่องฟันทิ้งเบื้องต้นได้

4.3 การบำรุงรักษาตามแบบแผน (Planned Maintenance)

กำหนดหัวข้อการปรับปรุง 4 หัวข้อได้แก่

4.3.1 การตรวจเช็คและการบำรุงรักษาเครื่องจักร ได้ประชุมและวิเคราะห์ร่วมกันในทีมเพื่อจัดทำข้อมูลการตรวจเช็คเครื่องจักร ออกแบบใบตรวจเช็คเครื่องจักรและดำเนินการตรวจเช็คเครื่องจักรดังตารางที่ 14

ตารางที่ 14 การตรวจเช็คและการบำรุงรักษาเครื่องจักร

ลำดับ	รายการการบำรุงรักษา	ระยะเวลาการตรวจสอบ						
		1 วัน	7 วัน	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี
1	ตรวจเช็คน้ำมันหล่อลื่นโซ่ลำเลียง ตู้อบสีดีสเบรก(น้ำมันทนความร้อน)		/					
2	ตรวจเช็คสภาพกวดชั้นน็อตข้อต่อ สายฮีตเตอร์และวัดค่าความ ต้านทาน		/					

ตารางที่ 14 การตรวจเช็คและการบำรุงรักษาเครื่องจักร (ต่อ)

ลำดับ	รายการการบำรุงรักษา	ระยะเวลาการตรวจสอบ						
		1 วัน	7 วัน	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี
3	ทำความสะอาดแผ่นกรองบริเวณระบบระบายความร้อน		/					
4	ตรวจเช็คสภาพและความตึงของสายพานลำเลียงห้องพ่นสี			/				
5	ตรวจเช็คสภาพและความตึงของสายพานขับป็นพ่นสี			/				
6	ตรวจเช็คสภาพและความตึงของสายพานอบสี			/				
7	ตรวจเช็คสภาพและความตึงของสายพานลำเลียงหลังตู้อบสี			/				
8	ตรวจเช็คสภาพมอเตอร์ลำเลียงห้องพ่นสี			/				
9	ตรวจเช็คสภาพมอเตอร์ขับป็นพ่นสี			/				
10	ตรวจเช็คสภาพมอเตอร์สายพานอบสี			/				
11	ตรวจเช็คสภาพมอเตอร์ทำความสะอาดตู้อบสี			/				
12	ตรวจเช็คสภาพมอเตอร์ลำเลียงหลังตู้อบสี			/				
13	ตรวจเช็คสภาพและการติดตั้งสายดิน			/				


ตารางที่ 14 การตรวจเช็คและการบำรุงรักษาเครื่องจักร (ต่อ)

ลำดับ	รายการการบำรุงรักษา	ระยะเวลาการตรวจสอบ						
		1 วัน	7 วัน	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี
14	ตรวจเช็คสภาพและความตึงของโซ่และสายพานลำเลียงชิ้นงาน			/				
15	ตรวจเช็คสภาพคานรองรับสายพาน			/				
16	อัดจารบีลูกปืนและสกรูปรับตั้งสายพาน				/			
17	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองทดรอบ						/	
18	เปลี่ยนกรองสี						/	
19	ตรวจเช็คกระแสของมอเตอร์และชั้นน็อตข้อต่อสายไฟ						/	

4.3.2 การทวนสอบอุณหภูมิเพื่อกำหนดเป็นมาตรฐาน ได้ทวนสอบอุณหภูมิด้วยเครื่องวัดและเก็บข้อมูลอุณหภูมิ (Temperature Data Logger) จากนั้นนำมาวิเคราะห์และจัดทำรายงานเพื่อเป็นมาตรฐานในการสวนสอบอุณหภูมิดังรูปที่ 39 และรูปที่ 40



รูปที่ 39 การทดสอบอุณหภูมิ



รูปที่ 40 ผลการทดสอบอุณหภูมิ

4.3.3 การกำหนดค่าควบคุมโปรแกรมเครื่องพ่นสีดีสก์เบรก เพื่อให้เครื่องจักรมีมาตรฐานในการทำงานและเพื่อตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องจักรหากไม่สามารถทำได้ตามโปรแกรมการทำงานที่ตั้งค่าไว้ดังรูปที่ 41 และรูปที่ 42



รูปที่ 41 อุปกรณ์อ่านค่าความเร็วสายพานในตู้ควบคุม



รูปที่ 42 หน้าจอแสดงค่าโปรแกรมการพ่นสี

4.3.4 สำรองอะไหล่ที่จำเป็นและสำรองอะไหล่ เพื่อเตรียมความพร้อมของอะไหล่หากมีเหตุขัดข้องของเครื่องจักรเพื่อลดความล่าช้าเนื่องจากไม่มีอะไหล่สำรองทำให้เครื่องจักรพร้อมสำหรับการผลิต โดยพิจารณาสำรองอะไหล่จากสาเหตุการขัดข้องที่พบปัญหาบ่อยครั้งและอายุการใช้งานของอะไหล่รวมถึงระยะเวลาในการสั่งซื้อเพื่อให้มีอะไหล่สำรองพร้อมสำหรับการซ่อมแซมเครื่องจักร

ตารางที่ 15 รายละเอียดการสำรองอะไหล่เครื่องอบพ่นสีดีสิคส์เบรก

ลำดับ	รายการ	จำนวน	Min	Max	หน่วย/บาท	รวมจำนวน (บาท)
1	SCR power controllers J&D	1 Set	0	1	13,500.00	13,500.00
2	SCR power controllers J&D	1 Set	0	1	24,500.00	24,500.00
3	SCR power controllers J&D	1 Set	0	1	20,500.00	20,500.00
4	Main IR Heater For 8.6 KW	1 Set	9	18	2,100.00	37,800.00
5	Main IR Heater For 15.2 KW	1 Set	9	18	2,100.00	37,800.00
6	Sub IR Heater For 8.6 KW	1 Set	2	4	850.00	3,400.00
7	Sub IR Heater For 15.2 KW	1 Set	2	4	850.00	3,400.00
8	ทางพลาสติกแดนเลส (หนา) #6-5.5	100 ตัว	20	100	25.00	2,500.00
9	Conveying air connection	1 Pcs.	0	1	1,656.00	1,656.00
10	Supplementary air connection	1 Pcs.	0	1	1,656.00	1,656.00
11	O-ring	2 Pcs.	0	2	42.00	84.00


ตารางที่ 15 รายละเอียดการสำรองอะไหล่ (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	Min	Max	หน่วย/บาท	รวมจำนวน (บาท)
12	Filter Element D9/4x27 mm.	2 Pcs.	0	2	258.00	516.00
13	Filter Body NW 5.5 RED	1 Pcs.	0	1	2,172.00	2,172.00
14	Filter Body NW 5.5 BLACK	1 Pcs.	0	1	2,172.00	2,172.00
15	BODY INJECTOR	2 Pcs.	0	2	6,960.00	13,920.00
16	O-RING D.16x2 MM.	4 Pcs.	0	4	36.00	144.00
17	สายพานไทมิ่ง L กว้าง 1.1/2 นิ้ว (PU ใส้ลวด)	4 เมตร	0	4	1,500	6,000.00

4.4 ผลการศึกษาและฝึกอบรม (Education/Training)

กำหนดหัวข้อการปรับปรุง 2 หัวข้อได้แก่

4.4.1 จัดทำและอบรม Work Instructions (WI) การปฏิบัติงาน ดังรูปที่ 43



รูปที่ 43 Work Instructions (WI) การปฏิบัติงาน


4.4.2 อบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มทักษะในการซ่อมบำรุง ได้จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานและอบรมให้ความรู้กับช่างซ่อมบำรุงเพื่อเพิ่มทักษะในการซ่อมแซมเครื่องจักรเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาอาการขัดข้องของเครื่องจักรได้อย่างรวดเร็วดังรูปที่ 44




รูปที่ 44 อบรมให้ความรู้ช่างซ่อมบำรุง

4.5 ผลค่าควบคุม MTTR

ผลการควบคุมค่า MTTR (Mean Time to Repair) หรือเวลาเฉลี่ยในการซ่อมแซมต่อครั้ง มีแนวโน้มลดลงในเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม ในปี 2562 แสดงดังรูปที่ 45 และรูปที่ 46




รูปที่ 45 กราฟการควบคุมค่า MTTR เครื่องฟั่นสตีตส์เบิร์ก ก่อนปรับปรุง



รูปที่ 46 กราฟการควบคุมค่า MTTR เครื่องพ่นสีดีสก์เบรก หลังปรับปรุง


4.6 ผลค่าควบคุม MTBF

ผลการควบคุมค่า MTBF (Mean time between failures) หรือค่าเวลาเฉลี่ยระหว่างการเสียหายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม ในปี 2562 แสดงดังรูปที่ 47 และรูปที่ 48



รูปที่ 47 กราฟการควบคุมค่า MTBF เครื่องพ่นสีดีสก์เบรก ก่อนปรับปรุง

กราฟการควบคุมค่า MTBF เครื่องพ่นสีดีสก์เบรก หลังปรับปรุง



รูปที่ 48 กราฟการควบคุมค่า MTBF เครื่องพ่นสีดีสก์เบรก หลังปรับปรุง



บทที่ 5

สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

ในงานวิจัยนี้ได้ทำการเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษากระบวนการพ่นสีฝุ่นในโรงงานผลิตดิสก์เบรกโดยใช้ หลัก TPM หรือการบำรุงรักษาเชิงทวิผลโดยรวม (Total Productive Maintenance) เพื่อแก้ไขปัญหาอาการขัดข้องต่าง ๆ โดยหลังจากการปรับปรุงพบว่า ค่าเวลาเฉลี่ยในการซ่อมแซม หรือ MTTR (Mean Time to Repair) มีแนวโน้มลดลงในเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม ในปี 2562 ก่อนปรับปรุงค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20 นาที/ครั้ง หลังปรับปรุงค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17 นาที/ครั้ง หรือลดลง 15 % และค่าเวลาเฉลี่ยระหว่างการเสียหาย หรือ MTBF (Mean time between failures) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม ในปี 2562 ทำให้เครื่องจักรมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ ก่อนปรับปรุงค่าเฉลี่ยเท่ากับ 146 ชั่วโมง/เดือน หลังปรับปรุงค่าเฉลี่ยเท่ากับ 177 ชั่วโมง/เดือน หรือเพิ่มขึ้น 21 %

5.2 วิจารณ์ผลการศึกษา

ค่า MTTR (Mean Time to Repair) หลังการปรับปรุงที่สามารถควบคุมให้ลดเวลาลงมาได้ และค่า MTBF ((Mean time between failures) หลังการปรับปรุงที่สามารถเพิ่มเวลาการทำงานของเครื่องจักรและลดการหยุดชะงักได้ เนื่องจากการจัดทำแผนการบำรุงรักษาเชิงทวิผลโดยรวมหรือ TPM (Total Productive Maintenance) โดยมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดที่เครื่องจักรเกิดการขัดข้องบ่อยครั้ง การจัดทำแผนการบำรุงรักษาและการตรวจเช็คเครื่องจักรตามแผนการตรวจเช็คเมื่อพบอุปกรณ์หรืออะไหล่ของเครื่องจักรชำรุดจะเข้าดำเนินการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมในช่วงที่ไม่มีการผลิตของเครื่องพ่นสีดิสก์เบรกซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่พนักงานพักเที่ยงเวลา 12.00 – 13.00 น. หรือช่วงหลังเลิก การบำรุงรักษาด้วยตนเองได้มีการจัดทำมาตรฐานการทำงานต่าง ๆ ของเครื่องพ่นสีดิสก์เบรกเพื่อให้พนักงานที่มีหน้าที่ควบคุมเครื่องจักรสามารถดูแลรักษาเครื่องจักรเบื้องต้นได้ และส่วนสุดท้ายการศึกษาและฝึกอบรม (Education/Training) ได้มีการอบรมให้ความรู้พนักงานและช่างซ่อมบำรุงให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรเพิ่มขึ้น

5.3 ข้อเสนอแนะ

จากการเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษากระบวนการพ่นสีฝุ่นในโรงงานผลิตดีสก์เบรกโดยใช้หลัก TPM หรือการบำรุงรักษาเชิงทวิผลโดยรวม (Total Productive Maintenance) สามารถขยายผลการทำกิจกรรม TPM ไปยังเครื่องจักรอื่นในกระบวนการผลิตเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของสายการผลิตต่าง ๆ ในบริษัท เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอาการขัดข้องของเครื่องจักร การลดค่า MTTR และเพิ่มค่า MTBF ส่งผลให้เพิ่มเวลาการทำงานของเครื่องจักรให้พร้อมสำหรับการผลิตอยู่เสมอ อีกทั้งบริษัทสามารถเพิ่มกำลังการผลิตและเพิ่มโอกาสในการผลิตสินค้าเพื่อเพิ่มยอดขายของบริษัท



รายการอ้างอิง

- BUSINESS BULLETIN SERVICE COMPANY LIMITED. (2559). เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools). Retrieved from <http://econs.co.th/index.php/2016/07/29/7-qc-tools/>
- Kittikorn Chantarasenar. (2561). MTBF , MTTR คืออะไร. Retrieved from <https://leantpm.co/2018/09/29/mtbf-mttr-คืออะไร/>
- เกษม รุ่งเรือง. (2552). การวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรในอุตสาหกรรมรีเลย์. (วิทยาสตรมหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต.
- คำนาย อภิปรัชญาสกุล. (2537). การจัดการสินค้าคงคลัง, (1 Ed.). กรุงเทพฯ: บริษัท โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชซิง จำกัด.
- จันทร์ชา นาควชิตรตระกูล, & มาโนช จันทร์ครุฑ. (2558). การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำเย็นด้วยระบบการบำรุงรักษาที่มุ่งเน้นความน่าเชื่อถือได้เป็นสำคัญ : กรณีศึกษาระบบผลิตน้ำเย็นสำหรับการขึ้นรูปพลาสติก. วารสารข่าวงานวิศวกรรมอุตสาหกรรมไทย, 1(2), 32-42. Retrieved from <https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/ienj/article/view/180365>
- ญาณอาชีพ จิตรหาญ. (2553). การศึกษาปัจจัยความสำเร็จที่มีผลต่อการประยุกต์ใช้การบำรุงรักษาทีวมที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) ขององค์กร ในประเทศที่ได้รับรางวัล TPM จาก JIPM. (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- เทคนิคคาร์ตอคอม. (2554). ระบบดิสเบรก [Disk Brake System]. Retrieved from <http://www.technicar.com/disk-brake-system/>
- ธีรพงษ์ ชันทอง. (2558). การปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร กรณีศึกษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ. (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- ธีระศักดิ์ พรหมเสน. (2556). การบำรุงรักษาตามสภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกรณีศึกษา โรงงานผลิตเครื่องดื่ม. (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยศิลปากร.
- บริษัท สำโรงผ้าเบรก จำกัด. (2562). ระบบและส่วนประกอบของระบบเบรก. Retrieved from <http://www.samrongbrakepad.com/index.php/2009-09-21-14-45-26/13>
- ประจวบ กล่อมจิตร. (2557). เทคนิคการเพิ่มผลผลิตภายในองค์กร : หลักการและตัวอย่างการปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดดูเคชั่น.
- ภาคินัย มนปราณีต, & เกรียงไกร ไวกาญจน์. (2555). การปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรที่สำคัญในกระบวนการผลิตอาหารทะเลแปรรูปที่บรรจุในภาชนะปิดสนิท. 2555, 2101-2108.
- กิม พรประเสริฐ, สุทธิดา การะเวก, กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทรโรภาส, & ปวิณญดา บุญรัมย์. (2560). การใช้หลักการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อลดระยะเวลาการหยุดฉุกเฉินของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตกระเป๋าสีกรองกรณีศึกษา

บริษัท อุตสาหกรรมใหม่ไทย จำกัด. วารสารข่าวงานวิศวกรรมอุตสาหกรรมไทย, 3(2), 15-21. Retrieved from <https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/ienj/article/view/178868>

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (2560). SME ไทยก้าวทันกระแสยานยนต์ยุค 4.0 แล้วหรือยัง. Retrieved from https://kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/KSMEAnalysis/Pages/Thai-Automotive_4-0.aspx

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น). (2562). TPM (Total Productive Maintenance). Retrieved from <http://tpm.tpa.or.th/>





ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล	นายประเสริฐ บุญรอด
วัน เดือน ปี เกิด	14 ตุลาคม 2518
สถานที่เกิด	จังหวัดราชบุรี
วุฒิการศึกษา	ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท. บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
ที่อยู่ปัจจุบัน	บ้านเลขที่ 33 หมู่ที่ 6 ตำบลอนทราญ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140

